第2回災害対策本部会議　報告事項

総務企画対策部

（令和7年8月11日 15時現在）

1. ネットワーク障害の発生

- 千丁地区：不通3か所 …（原因）詳細不明
  千丁みどり保育園、千丁小学校、千丁幼稚園

- 泉地区：不通5か所 …（原因）停電情報あり
  振興センターいずみ、下岳保育園、
  泉高齢者生活福祉センターさわやか荘、
  鏡消防署泉分署、ふれあいセンターいずみ

鏡地区の不通2か所（鏡コミセン、鏡中学校）は 15:17 復旧

2. 市内路線バス、乗り合いタクシー、空港連絡バスの運行状況

	8月 11 日（月）	8月12日（火）以降
市内路線バス	始発から 運行見合わせ中	調査中
乗り合い タクシー	終日運休	神園交通・大和・西田交通： → 通常運行（予定） 昭和・千丁・八代・親和： → 調査中
空港連絡バス	終日運休	調査中

総合対策部
R7.08.11　15時現在

第２回　災害対策本部報告事項

１　国際班

外国人への対応として、市HPへ“やさしい日本語”で身の安全を確保するよう、呼びかけ実施済み（８時４０分）

以上。

第２回八代市災害対策本部会議
令和７年８月11日（月）　：

第２回八代市災害対策本部会議

財務対策部からの報告

1.り災証明申請への対応について

①対　　応：申請は市民税課、支所地域振興課及び日奈久出張所
　　：調査は資産税課
②始　　期：令和７年８月１２日（火）から
③申請方法：Logo フォーム、指定用紙
④周知方法：市 HP、ほか SNS にて周知

2.補正予算の要求について

明日、Garoon にて詳細を掲載予定。
先週からの大雨の影響により所管の施設等が被災し、復旧が必要となる課かいは、予算措置等の対応を検討する必要があるため、８月１８日（月）までに財政課 各担当に連絡をお願いする。

報告日　2025/8/11(月)

【環境施設課】所管施設の被害状況報告

時間　15:00

施設名称	確認日時	被害状況等	被災額(概算)[千円]	備考
1. 八代市斎場			**0**	
①建物	13:30	・雨漏り(数か所) ※一時停電(現在復旧済み)	不明	本日火葬予約分（4件） ・2件：明日以降に延期 ・2件：実施予定
②敷地内		特になし		
2. 八代市環境センター（ｴｺﾈｲﾄやつしろ）			**0**	
①エネルギー回収推進施設	10:00	運転に支障なし		明日(8/12)、委託業者にて詳細確認予定
②マテリアルリサイクル推進施設	10:00	運転に支障なし		明日(8/12)、委託業者にて詳細確認予定
③車庫棟		特になし	0	
④管理棟		特になし	0	
⑤緑地広場（遊具含む）		特になし	0	
3. 最終処分場跡地			**0**	
(1)水島多目的運動公園		未確認		明日(8/12)、確認予定
(2)平和町運動公園		未確認		明日(8/12)、確認予定
(3)郡築公園		未確認		明日(8/12)、確認予定
4. 樹木せん定くず処理施設			**0**	
①八代ソイル（樹木粉砕機）		未確認		明日(8/12)、委託業者にて確認予定
5. 旧施設			**0**	
(1)清掃センター		未確認		明日(8/12)、確認予定
(2)衛生処理センター		未確認		明日(8/12)、工事業者にて確認予定
合計			**0**	

【環境課】所管施設の被害状況報告

時間　15:00

3. 最終処分場跡地			**0**	
(1)上片墓苑		裏山の土砂崩れ 墓地１基倒壊		土砂による排水路の堰き止めあり 農地整備課に連絡済み（16：10頃）

R7.8.11　大雨に伴う各コミセン被害等状況

番号	コミセン名	15時現在
1	代陽コミュニティセンター	被害なし
2	八代コミュニティセンター	被害なし
3	太田郷コミュニティセンター	トイレが溢れている
4	植柳コミュニティセンター	被害なし
5	麦島コミュニティセンター	事務室雨漏り
6	松高コミュニティセンター	事務室エアコンが使用できない。
7	八千把コミュニティセンター	被害なし
8	高田コミュニティセンター	被害なし
9	金剛コミュニティセンター	被害なし
10	郡築コミュニティセンター	被害なし
11	宮地コミュニティセンター	1階和室エアコンが使用できない。
12	宮地東コミュニティセンター	被害なし
13	日奈久コミュニティセンター	出張所のエアコンが使用できない。（雨で漏電の可能性）
14	昭和コミュニティセンター	被害なし
15	二見コミュニティセンター	被害なし
16	龍峯コミュニティセンター	コミセン和室：床上浸水 コミセンエアコン室外機：水没（和室、健康増進室）
17	坂本コミュニティセンター	被害なし
18	千丁コミュニティセンター	１階トイレ流れにくい状態。
19	鏡コミュニティセンター	本日５時過ぎから停電。電話不通。
20	東陽コミュニティセンター	被害なし
21	泉コミュニティセンター	被害なし

水処理センター及び各汚水中継・雨水ポンプ場のポンプ概要

	施設名称	型式	ポンプ口径	台数	稼働状況（8/11 7:30現在）	備考
【処理場】	水処理センター	立軸斜流渦巻ポンプ	350mm	3台	全台稼働中	不明水等の影響で処理水量を超える汚水が流入しているため、現在流入ゲートを絞って運転している状況。そのため、汚水管渠や各家庭のトイレ等に影響が発生中。
【汚水】3機場	中央中継ポンプ場	水中汚水ポンプ	250mm	2台	全台稼働中	
		水中汚水ポンプ	300mm	1台	全台稼働中	
	松崎中継ポンプ場	水中汚水ポンプ	250mm	2台	全台稼働中	
		水中汚水ポンプ	300mm	1台	全台稼働中	
	麦島中継ポンプ場	水中汚水ポンプ	150mm	2台	全台稼働中	
【雨水】4機場	中央ポンプ場	立軸斜流ポンプ	500mm	2台	稼働停止	1,500mmのみで対応可能
		横軸軸流ポンプ	1,500mm	2台	1台稼働中	
		横軸軸流ポンプ	1,800mm	1台	稼働停止	
	野上ポンプ場	横軸軸流ポンプ	700mm	1台	稼働停止	放流先の前川が干潮により水位が下がっているため、自然流下で対応可能。
		横軸軸流ポンプ	1,000mm	1台		
		横軸軸流ポンプ	700mm	1台		
		立軸斜流ポンプ	1,200mm	1台		
	麦島ポンプ場	立軸斜流ポンプ	800mm	2台	全台稼働中	800mmのみで対応可能
		立軸斜流ポンプ	1,500mm	1台	稼働停止	
	日奈久浜町ポンプ場	汚水用水中ポンプ	500mm	3台	稼働停止	自然流下で対応可能
調整池	北部中央雨水調整池	貯水量	7,100mm		満水状態	下流水位を見て放流決定

（様式2）

令和７年８月１１日　大雨に伴う災害報告（速報）

報告日　８月１１日　１５時３０分　時点

課　名（　住宅課　）　　報告者（　勇　正一　）

被害区分 ＼ 災害発生日		数値	備考
人的被害	死亡（人）		
	行方不明（人）		
	重傷者（人）		
	軽傷者（人）		
家屋被害	全壊（戸）		
	半壊（戸）		
	一部破損（戸）		
	床上浸水（戸）		
	床下浸水（戸）		
	非住家床上浸水（戸）		
	非住家床下浸水（戸）		
通行止道路	国道（路線）		
	県道（路線）		
	市道（路線）		
	農道（路線）		
	林道（路線）		
道路被害	市道（箇所）		
	農道（箇所）		
	林道（箇所）		
農地	流失・埋没（箇所）		
	冠水（ｈａ）		
山林	崩壊（箇所）		
	その他（箇所）		
河川	護岸崩壊（箇所）		
	その他（箇所）		
その他の施設等	橋梁流失（箇所）		
	山（崖）崩れ（箇所）		
	農業用排水路（箇所）		
	市営住宅（若宮団地）	29戸	床上浸水・ライフライン停止（現場調査・安否確認済） ・全ての住戸で床上浸水 ・１０世帯は団地で寝泊りするとのことで、その他の世帯は、避難所、自治公民館、親族宅に避難するとのこと。
	市営住宅（流藻川団地）	140戸	簡易平屋のみ床下浸水（現場調査・安否確認済） ・住戸内に大きな被害なし
	市営住宅（築添団地）	232戸	全戸停電、ライフライン停止（現場調査・安否確認済）
	市営住宅（海士江町団地）	5戸	Ａ・Ｂ棟１階のみ床下浸水（現場調査・安否確認済） ・住戸内に大きな被害なし
	市営住宅（　　）		
	市営住宅（　　）		
孤立	地区		
	世帯数		
	人数		
総雨量（㎜）			
最大時間雨量（㎜）			
河川の最大水位（㎜）			
避難所開設（箇所）			
避難者（人）			
出動消防団員（人）			

R7年8月11日
15時30分現在(第2報)

建設部　被害報告内訳(公園)【都市整備課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	公園名	被災状況	被災額(千円)	補助事業費(千円)	単独事業費(千円)	備考	通行止
	都市整備課	本庁	公園	古麓歴史自然公園遊歩道	倒木約10本	1,000	0	1,000	稲荷神社(竹原氏)車不通	
	都市整備課		公園							
本庁　管内内訳					1箇所	1,000	0	1,000		
	建設政策課	坂本	公園							
	建設政策課	坂本	公園							
坂本　管内内訳					0箇所	0	0	0		
	建設政策課	千丁	公園							
	建設政策課	千丁	公園							
千丁　管内内訳					0箇所	0	0	0		
	建設政策課	鏡	公園							
	建設政策課	鏡	公園							
鏡　管内内訳					0箇所	0	0	0		
	建設政策課	東陽	公園							
	建設政策課	東陽	公園							
東陽　管内内訳					0箇所	0	0	0		
	建設政策課	泉	公園							
	建設政策課	泉	公園							
泉　管内内訳					0箇所	0	0	0		
公園施設　計					1箇所	1,000	0	1,000		

202311八代市1(八代)［八代市1 109図 G-3］

利用者:土木課

八代市古麓町付近

縮尺 1 / 1,500　45m

令和7年8月10日豪雨　　建設部土木課

本部会議	番号	日時		内容	対応	備考
第1回	1	令和7年8月11日	3:00	毘舎丸町上片町線JRアンダー冠水により通行止め	職員	現在も通行止。開放時期未定。
第2回	2	令和7年8月11日	5:00	県道小川泉線土砂流出及び道路崩壊	県	泉支所産業建設課より県と危機管理課(市)に報告済。
第2回	3	令和7年8月11日	10:00	県道氷川八代線土砂流出	県	山田氏より通報。（県の維持管理課へ報告済） 東平採石場入り口付近に土砂流出があり通行止。
第2回	4	令和7年8月11日	10:00	県道氷川八代線土砂流出	県	坂崎氏より通報。（坂崎氏孤立） 坂崎宅を挟んで東側、西側の2ヵ所で土砂流出があり通行止。
第2回	5	令和7年8月11日	10:00	市道宮地東町線	市	藤田氏(まち協)より通報。（年の神集落孤立） 市道の5か所で土砂流出があり通行止。 15時現在、東陽町側から通行できるか確認中。
第2回	6	令和7年8月11日	15:00	蔵屋敷谷川の断面閉塞等	市	都市整備課より情報提供。 蔵屋敷谷川の断面閉塞及び市道への流出土砂撤去を予定。 倒木の撤去については、都市整備課で対応予定。

八代市東町
県道155号

✖ …土砂災害発生場所

安否確認対象：26世帯41名
（8/11（月）13：00時点）

第２回災害対策本部会議資料

給水対策部

【上水道】

○新開水源地ポンプ室浸水警報あり。

→現地確認。異常なし。

○日奈久浄水場配水流量計ピット浸水警報あり。

→現地確認。異常なし。

○古麓町（稲荷神社）で水が出ないと連絡あり。

→土砂崩れによる２次側給水管破損。稲荷神社には直接説明済。

○興善寺町（龍峯駐在所付近）で水が出ないと連絡あり。（現場写真あり）

→土砂崩れによる本管破損の疑い。

龍峯の配水流量も通常時と比較して増加している。

現地確認し、道路が土砂で埋まっている。

連絡者に対しては、水道の修繕は現状では困難である旨を伝え、避難所への避難を促し了承を得た。

○興善寺町 1566 で水が出ないと連絡あり。

→現地確認したところ２次側漏水だったため、止水栓を閉め対応済み。

【簡易水道】

○河俣簡易水道（坂（さか）より上（うえ）地区）断水。

→河俣簡易水道の水源にしている河俣川が雨の影響で濁り、ろ過処理が困難になったため浄水が作れていない。

これにより、第一配水池の水位が下がり 14 時半には空になった。

断水件数は約 20 戸。

12 時前、現場への移動を試みたが、冠水や交通規制等により断念。

12 時半頃、坂より上地区の市政協力員さんへ、断水の可能性がある旨の連絡と、地域住民の方々への周知を依頼した。

興善寺町　1855-2　付近（龍峰駐在所付近）

大雨被害状況報告（教育部所管分）　　R７.８.11　時現在

	学校CD	学校名	被害有無	施設	備品	場所	詳細	参考資料
1	101	代陽小学校	無			被害なし		
2	102	八代小学校	無					
3	103	太田郷小学校	有			被害なし		
4	104	植柳小学校	有					
5	105	麦島小学校	有			被害なし		
6	106	松高小学校	無			被害なし		
7	108	八千把小学校	有			被害なし		
8	110	高田小学校	無			被害なし		
9	111	金剛小学校	有			被害なし		
10	112	金剛小学校弥次分校	無					
11	114	郡築小学校	有					
12	115	宮地小学校	有					
13	117	日奈久小学校	無					
14	118	昭和小学校	無					
15	119	二見小学校	無					
16	120	龍峯小学校	有					
17	121	八竜小学校	無					
18	122	千丁小学校	無	○		１階部分	50cm程度床浸水、電気・電話・警備が停止している状態。	
19	123	有佐小学校	有					
20	124	鏡小学校	無					
21	126	文政小学校	有					
22	127	東陽小学校	無					
23	131	泉小学校	有					
24	135	泉八小学校	無			被害なし		
1	201	第一中学校	無					
2	202	第二中学校	有					
3	203	第三中学校	無					
4	204	第四中学校	無					
5	205	第五中学校	無					
6	206	第六中学校	有					
7	207	第七中学校	有					
8	208	第八中学校	無					
9	209	日奈久中学校	有					
10	210	二見中学校	無					
11	211	坂本中学校	無			被害なし		
12	212	千丁中学校	有					
13	213	鏡中学校	無			被害なし		
14	214	東陽中学校	無					
15	215	泉中学校	有					
1	301	八代支援学校	無			被害なし		
1	401	代陽幼稚園	無					
2	402	太田郷幼稚園	有					
3	403	植柳幼稚園	有					
4	404	麦島幼稚園	無			被害なし		
5	405	松高幼稚園	有					
6	406	千丁幼稚園	無					
1		麦島給食センター	無					
2		南部給食センター	有					
3		西部給食センター	無					
4		中部給食センター	有					
5		千丁小（給食）	無					
6		東陽小（給食）	無					

（教育サポートセンター、博物館関係）

施設名	被害有無	施設	備品	場所	詳細	参考資料
博物館	無	○	○	駐車場、1階トラックヤード、1階警備室天井	早朝から午前10時30頃まで博物館周辺は40センチほど冠水。1階トラックヤードに40センチほど床下浸水。1階警備室天井少量の雨漏りあり。10時頃、工事業者、館内・周辺の安全を確認。11時30分現在水は引きつつある。	
くまがわ教室	無					

大雨被害状況報告（教育部所管分）　　R７.８.11　時現在

学校ＣＤ	学校名	被害有無	施設	備品	場所	詳細	参考資料

（生涯学習課所管施設）

施設名	被害有無	施設	備品	場所	詳細	参考資料
八代市公民館	無	○	○	雨漏り場所：楽屋事務所。ホワイエ複数個所。ホール北側廊下。会議室廊下2箇所。会議室階段。 床上浸水場所：ホワイエ女子トイレ。会議室トイレ前床から水が噴き出し中。 天井落下：ホワイエ北側。 浸水直前場所：施設周囲全体。	雨漏り多数。 ホワイエ女子トイレが床上浸水して、数十ｃｍ水没。 会議室トイレ前床から水が噴き出し続けており床上浸水。 ホワイエ天井が2箇所落下し、落下防止網に引っかかっている。 入口前の川が溢れるなど水が館内に流れ込む直前。土嚢を設置。 ※市ＨＰに大雨特別警報の発令による臨時休館を掲載	
赤星公園	無					
坂本青少年センター	無			確認中	本館は月曜日は休館。 分館は避難所設営中。	
八竜天文台、宿泊棟		○	○	天文台入口。 宿泊棟の通路（もみじとさくらの間）	天文台は、おそらく雷により自動ドアが故障。 宿泊棟は、通路の土砂が少し崩れている。 ※天文台ＨＰに大雨特別警報の発令による臨時休館を掲載	
図書館	無	○	○	正面入口。 1階トイレ。 時計。 地下駐輪場。	正面入口のタイル１枚剥がれ。 1階トイレ排水管辺りに、水浸しの跡あり。 時計が停電の影響で点滅している。 地下駐輪場が水浸し。 ※市ＨＰに大雨特別警報の発令による臨時休館を掲載	
図書館せんちょう分館	無	○		玄関ホール、館内（詳細な被害は調査中）	床上浸水 ※市ＨＰに大雨特別警報の発令による臨時休館を掲載	
図書館かがみ分館	無			確認中	※市ＨＰに大雨特別警報の発令による臨時休館を掲載	
西宮・上日置集会所	無			被害なし		
深水社会教育センター	無			確認中		
鮎帰社会教育センター	無	○		３階（廊下、Ａ室、社会準備室、理科室、 理科準備室、３・４年教室）　※避難所勤務者に確認	多数の雨漏り。	
田上社会教育センター	有			確認中	避難所設営中	
久多良木社会教育センター	有			確認中		
仁田尾社会教育センター				確認中		
二見自然の森				確認中		

生涯学習課

八代市公民館

#ホワイエ

イス周りが水浸し

雨漏り原因か？

(この写真は掃除後)

確認日時 8月11日　10:00
確 認 者　生涯学習課　岡川

生涯学習課

八代市公民館

#ホール入口

全体的に浸水

確認日時 8月11日　10:00
確 認 者　生涯学習課　岡川

生涯学習課

八代市公民館

#天井雨漏り

#天井落下2箇所

確認日時 8月11日　10:00
確 認 者　生涯学習課　岡川



生涯学習課

八代市公民館

＃女子トイレ

オーバーフロー元不明

確認日時 8月11日　9:37
確 認 者　生涯学習課　沢田

生涯学習課

八代市公民館

＃女子トイレ2

オーバーフロー元不明

確認日時 8月11日　9:37
確 認 者　生涯学習課　沢田

生涯学習課

八代市公民館

＃廊下雨漏り

ホワイエ他施設各所でも

確認日時 8月11日　11:50
確 認 者　生涯学習課　沢田

生涯学習課

八代市公民館正面

確認日時 8月11日　9:20
確 認 者　生涯学習課　沢田

生涯学習課

八代市公民館入口

＃正面自動ドアまであと1段

＃自動ドア前に土嚢設置

確認日時 8月11日　9:36
確 認 者　生涯学習課　沢田

生涯学習課

八代市公民館周辺

確認日時 8月11日　11:50
確 認 者　生涯学習課　沢田

博物館

1階荷解き（搬入口）

床下浸水（40センチ）

確認日時 8月11日　9時40分
確 認 者　博物館　山﨑

博物館

1階警備室

天井から雨漏り（2か所）

点検口と換気口

確認日時 8月11日　9時41分
確 認 者　博物館　山﨑



博物館

駐車場

約40センチの冠水

（駐車している車は、やや高い

ところに移動させている。）

確認日時 8月11日　9時51分
確 認 者　博物館　山﨑

排水機場の状況　　8/11　16：00時点

施設	管理者	不具合	対処
古閑浜排水機場	北部土地改良区	・屋外にある赤いランプが点灯しており不具合の可能性あり ・稼働停止中	・メーカーへは北部土地改良区より連絡済みとのこと ・現場へのアクセスが困難であるため雨が落ち着いたら現場確認実施予定
郡築大砲排水機場（郡築4番町）		・外水位異常高によりポンプ4台停止中（不具合ではなく制御による停止）	・干潮による外水位低下後運転再開
大島排水機場		・排水機場停止中	・北部土地改良区による現場確認実施中
中央排水機場	八代市	・吸水槽低下により2号ポンプ停止中（他3台は稼働中）	・現場確認実施中
八代新地排水機場	千丁支所	・停電により発電機にて運転中	

仮設ポンプによる対応機場

機　　場	仮設ポンプ能力	対　　処	所　　管
北新地排水機場	5m3/m	8/12　10時頃機場へ設置予定	農政局仮設ポンプ
昭和同仁排水機場	8m3/m	8/11　19時頃機場へ設置予定	農政局仮設ポンプ
大島排水機場	0.5m3/m	8/11　15時頃機場付近の道路へ設置し冠水を解消	国交省仮設ポンプ

令和7年8月11日

経済文化交流部（第2報）

1. 報告時刻　　令和7年8月11日　15時　00　分

2.所管施設の状況

文化振興課

商工政策課

スポーツ振興課

港湾・クルーズ振興課
・くまモンポート　14 時時点
停電によりターミナルは水が出ない・トイレが使用不可

・明日　クルーズ船が寄港予定（スペクトラム・オブ・ザ・シーズ）
・7 時入港　19 時出航　　乗客数　約 5 千人　　ほぼ中国人観光客

・明後日　スターナビゲーター
・7 時入港　16 時出航　　乗客数（確認中　定員 2700 人）
ほぼ台湾人観光客

ふるさと納税推進室
8/11 よりポーサルサイトにおける大雨　ふるさと納税の支援寄付金の受付
「八代市　災害応援寄付金」・・返礼品なし
・ふるさとチョイス・・・本日より開設　　寄付金額　5件　6万円
・楽天　本日より開設
・さとふる、ふるなび、 JRイースト　については、明日開設
※ふるさとチョイスは返礼品も選択可

・山梨県　富士吉田市より代理受付の申し出　有

観光振興課
・ 八代よかとこ物産館　→　13 時より閉店

【経済文化交流対策部】

13 時：各避難所への支援物資搬送の準備開始
（避難所へヒアリングを実施中）

経済文化交流対策部 救援物資搬送

第2回災害対策本部報告用　　2025/8/11 15:30

No.	避難所		担　当	相手	必要物資
1	代陽コミセン	1	高田・島田	鬼塚	現時点では不要
2	八代コミセン	1	高田・島田	坂梨	現時点では不要
6	松高コミセン	1	高田・島田	二見	危機管理課（谷井氏）にTELし、簡易トイレの使用許可の確認済み（現在10台設置済み） 危機管理課に、備蓄倉庫のパン・水の配布許可を得て配布している。 現時点では追加で必要なものはない。
3	太田郷コミセン	2	田島・篠原	森田	食料、飲料（水など）、毛布等の寝具、仕切りなど。 他の避難所が必要としているもの。
7	八千把コミセン	2	田島・篠原	濵田	検討中
16	龍峯コミセン	2	田島・篠原	中田	食料、飲料（水など）、毛布等の寝具など。 コミセンまで来れず、岡町中自治公民館に避難している人が2名ほどいるので、その方々の分も欲しい。
4	植柳コミセン	3	康雄・岡山	平野	今のところなし
8	高田コミセン	3	康雄・岡山	隅川	コミセン前が冠水しているので、注意喚起の立て看板がほしい。
17	希望の里たいよう	3	康雄・岡山	-	未確認
5	麦島コミセン	4	豊・鶴山	吉井	現時点では不要
9	金剛コミセン	4	豊・鶴山	長元	タオル、食料（おにぎり等）
13	日奈久コミセン	5	米崎・野口	角田	非常食2回分×10人、飲料水人数分
15	二見コミセン	5	米崎・野口	大原	非常食は混ぜご飯はある。 トイレットペーパー12ロール×2個、歯ブラシ10人分程度が必要。
10	郡築コミセン	6	宮崎	宮野	不要
14	昭和コミセン	6	宮崎	森田	不要
11	宮地コミセン	7	宮崎	稲本	文化振興課（2名）で、宮地小備蓄倉庫対応中 お茶1ケース（24本）、マット×３
12	宮地東コミセン	7	宮崎	-	-

令和7年8月11日

健康福祉対策部　報告資料

1. 千丁健康温泉センターの臨時休業

8月11日(月)について、臨時休業

ボイラー用灯油の地下タンクが水没しているため、明日8月12日(火)(休館日)に水が流入していないか確認を行う。状況によっては、13日(水)以降の休館の可能性あり

2. 保育施設等の休園

8月12日(火)については、保育施設・放課後児童クラブ・児童館・子育て支援拠点に休園・活動中止を指示。Infocanal、市 HP 等で周知するとともに、各施設からも保護者へ連絡を行うよう手配済み。

併せて被害状況調査を依頼中。13日(水)以降の児童受け入れについては被害の状況、天候等を勘案のうえ、各施設で個別に判断を行う予定。

3. 希望の里たいようの開館

8月12 日(火)については、当日の朝から社会福祉事業団の職員が協議し、決定する。休館とする場合には、利用者に直接連絡を行う。

4. ボランティアセンターについて

明日、8月12日(火)に、社協へ被害状況の情報提供を行い、ボランティアセンター設置の要否等について協議を行う。(設置主体は社協)

5. その他健康福祉部所管施設について

・椎原診療所、下岳診療所・・・明日、火曜日の診療について、現在協議中

6. 休日当番医について

8 月 11 日(月・祝)に開設を予定していた休日当番医の診療状況は下記のとおり

・後藤胃腸科肛門科クリニック:13 時～17 時診療(開始時間変更)
・たかの呼吸器科内科クリニック:休診(電話不通)
・放射線科・内科まきたクリニック:休診(休診アナウンス)
・峯苫医院:9時～17 時診療(予定どおり開設)

※本日 9 時過ぎに市ホームページにて、休診又は診療時間が変更になる旨を周知

健福第　　号
令和７年（２０２５年）８月１１日

八代市長　様

熊本県知事　木　村　敬

災害救助法の適用について（通知）

令和７年（２０２５年）８月６日からの低気圧と前線による大雨による貴市の被害は甚大であり、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）による救助の必要性が認められることから、本日（令和７年（２０２５年）８月１１日）、災害救助法の適用を決定したので通知します。

なお、救助を迅速に実施するため、災害救助法第１３条第１項の規定により、貴職に救助の実施に関する下記の事務を委任しますので、救助に万全を期されるようお願いします。

記

１　事務の内容

（１）避難所及び応急仮設住宅の供与
（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
（３）被服、寝具その他生活必需品の供与又は貸与
（４）医療及び助産
（５）被災者の救出
（６）被災した住宅の応急修理
（７）学用品の供与
（８）埋葬
（９）死体の捜索
（10）死体の処理
（11）障害物の除去
（12）応急救助のための輸送及び賃金職員等雇上等

２　救助の期間

令和７年（２０２５年）８月１０日から災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）第３条で定める一般基準の期間としますが、救助の適切な実施が困難な場合は、内閣府に協議して特別基準を定めることとなります。

熊本県健康福祉政策課 地域支え合い支援室
生活再建支援班　藤本、前田（内線 33071）

R7.8.11　15:00時点
坂本支所産業建設課

令和7年8月豪雨　被害報告内訳

【道路】

番号	地区名: 大字(小字)	管理者	名　称	被災状況	通行状況	管理者への報告	備　考
1	西部(川口)	県	県道小鶴原女木線	土砂流出	通行不可	済	
2	西部(小川)	県	県道中津道八代線	土砂流出	通行不可	済	
3	西部(今泉)	県	国道219号	土砂流出	通行不可	済	遥拝神社付近土砂崩れあり(写真なし)
4	西部(袈裟堂)	市	市道今泉・袈裟堂線	土砂流出	通行可	－	対応中
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
被災箇所　　計				4箇所			

八代市坂本町管内図

R7.8被災箇所位置図



道路表					(km)
No 一般国道			159	樅木河合場線	23.0
3号	自北九州市至鹿児島市		245	共栄千丁停車場線	7.2
219号	自熊本市至宮崎市	19.5	246	千丁停車場興善寺線	1.9
445号	自熊本市至人吉市	23.7	247	久連子落合線	18.0
443号	自大川市至宮原町	14.8	250	八代港大手町線	3.2
			251	郡築横手線	5.2
			253	破木二見線	5.2
	計	58.0	254	二見田浦線	1.6
No 主要地方道			255	竜北小川停車場線	0.5
14	八代鏡宇土線	14.2	256	鹿野赤迫線	3.5
17	坂本人吉線	13.5	258	田上日奈久線	9.2
25	宮原五木線	16.6	259	小鶴原女木線	22.3
42	八代鏡線	17.5	272	球磨田浦線	0.9
52	小川泉線	33.8	322	大牟田大鞘八代港線	13.3
60	芦北坂本線	10.2	336	八代港線	6.2
	計	105.8	338	八代不知火線	19.1
No 一般県道			345	西片新八代停車場線	1.0
155	氷川八代線	21.3	346	新八代停車場線	1.0
156	鏡宮原線	2.8		計	
158	中津道八代線	19.6		合計	348.9

1.県道小鶴原女木線

2.県道中津道八代線

2.県道中津道八代線

2.県道中津道八代線

3.国道219号

3.国道219号

4.市道今泉・袈裟堂線

4.市道今泉・袈裟堂線

千丁支所

20250811 15 時

15 時現在： 第1配備 支所長以下9名従事中

〇4：49 千丁ローソン付近（作業所）で火事発生。
→5:25 消防団対応・火災鎮火

〇5:00 八代新地排水機場に落雷・電源喪失。非常用発電により稼働開始。
（他排水機場は異常なし・稼働継続中）

〇7:10 大鞘川水位上昇により千丁支所管内全廃水機場ポンプ運転停止
→15:00 水位下降により、ポンプ運転再開

〇7:22 千丁支所隣の川が氾濫。支所孤立
〇7:34 千丁コミセン避難者 40 人（収容人数 100 人）

〇8:00 管内道路冠水 30 ㎝以上
県道 30 ㎝冠水
八千把川氾濫、川より西側一帯冠水。夜狩川氾濫、川より東側一体浸水。
千丁中学校から西グラウンドまで冠水。通行困難。

〇10:30 ダイナム裏の松永倉庫の火災発生・延焼中（15:00 現在）

〇12:40 健康温泉センター地下タンクの浸水判明
→受託者に連絡し、復旧の可否を判断を要請中。

＜周辺の状況＞（15:00 時点）
・支所周辺冠水（支所孤立）の為、道路パトロール実施不可能状態続く。
（14:00 頃から徐々に水は引き始めるもひざ上の冠水状態続く）
・県道・主要道が混雑。登下庁困難状態続く。

第 2 回　八代市災害対策本部会議

鏡支所管内の現状報告（令和 7 年 8 月 11 日（月）15 時現在）

① 避難状況

・鏡コミセン：6 世帯 10 人（※15:00 現在）

・鏡支所：4 世帯 5 人　※道路冠水により鏡コミセンに行けず支所に

（14 時に 2 世帯 3 人に。県外者 2 名が JR 復旧で退出）

※冠水により避難所に行くことができないなどの電話も多くあった。

② 被害状況

・道路の冠水状況（※15 時現在の状況：現地確認）

県道 14 号線（鏡消防署⇔ダイレックス）

宝出公民館から海側

鏡コミセンから海側

北新地・貝洲・大環・芝口の一部

・住家等の浸水状況：電話等により（町・内田・村・宝出・芝口・津口・野崎）

床上浸水１９件

床下浸水１５件

③ 停電状況：支所より海側で複数の世帯の停電が発生と情報

・避難所であるコミセンも停電中・電話不通

・芝口の四丁間で停電

・北新地中区の一部で停電

④ 排水機場の状況

・管内６か所の排水機場のうち、大鞘川流域の両出・塩浜の 2 か所が、大鞘川の水位超過により運転停止していた。

※15 時時点：塩浜は運転再開を確認。両出は道路冠水により現地に行けないため確認できていないが、自動運転のため再開の模様。

泉 町 管 内 図



「この地図は建設省国土地理院長の承認を得て同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。（承認番号）昭52九複第354号」

1：75,000

番号	①			
地区 （詳細）	広平線 市道犬山線と広平線の分岐より手前？より土砂流出　通行不可			
情報提供者	犬山区長：岩本さん→岩崎和也さん→泉支所			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	5:50
対応	天気回復後確認（8：20現在）			

天候回復後　現地確認

番号	②			
地区 （詳細）	県道小川～泉線（氷川ダム植木谷付近） 道路崩壊　通行不可　車両２台転落			
情報提供者	泉支所　岩田課長			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	5:55
対応	6：45　転落車両2台の運転手２名無事を確認（岩田課長より：被災者　岩田課長もとむらさおりさん）　県崩壊連絡　5：56高岡			

番号	③			
地区 （詳細）	白岩戸　しみずのもと 渓流部からの土砂流出　通行不可			
情報提供者	滝川ひろゆきさん			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	6:30
対応	6：30頃　宮本現地確認 10：40　滝川区長より岩奥産業が対応していると情報提供。			

番号	④			
地区 （詳細）	和小路　県道和小路交差点 異常出水　通行可			
情報提供者	たきがわ　とうしろうさん			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	6:30
対応	通行支障なし			

番号	⑤			
地区 （詳細）	下岳　市道土生線 子宝観音付近 法面崩壊　通行不可			
情報提供者	下村氏→谷川市議			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	6:45
対応	天候回復後確認			

天候回復後　現地確認

番号	⑥			
地区 （詳細）	糸原　市道糸原線 土砂路肩流出　通行可			
情報提供者	谷川市議			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	7:10
対応	天候回復後確認			

天候回復後　現地確認

番号	⑦			
地区 （詳細）	下岳　市道矢山線 草谷　土砂流出（数か所）、道路崩落（1箇所）			
情報提供者	山田氏（下岳）			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	7:15
対応	12：30森田組土砂撤去着手			

番号	⑧			
地区 （詳細）	林道植木谷線 上部の山腹崩壊（住宅巻き込み安否不明）			
情報提供者	渡邊係長			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	7:26
対応	8：05渡邊係長より被害家屋の住人無事確認。古屋敷地区住民全員避難確認。			

番号	⑨			
地区 （詳細）	下岳　市道宮の崎線 土砂流出　通行不可			
情報提供者	谷川市議			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	7:15
対応	天候回復後確認			

天候回復後　現地確認

番号	⑩			
地区 （詳細）	林道白岩戸線 倒木で通行止め。モトヤマ宅孤立			
情報提供者	滝川区長			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	8:02
対応	天候回復後確認			

天候回復後　現地確認

番号	⑪			
地区 （詳細）	市道尾の上竹の迫線 石積み崩落通行不可。迂周道あり。			
情報提供者	森田組社長			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	8:14
対応	天候回復後確認			

天候回復後　現地確認

番号	⑫			
地区 （詳細）	県道久連子落合線 前田しょういちさん宅前の県道が土管が詰まって土砂流出している。			
情報提供者	村上区長			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	9:10
対応	天候回復後確認			

番号	⑬			
地区 （詳細）	国道443号 泉第一小学校付近六地蔵の坂、ポンプ所の下流で倒木、土砂流出。			
情報提供者	岩崎和也			
受付時間	期日：	8月11日	時間：	9:32
対応				