

第5回 八代市災害対策本部会議資料

【総務企画対策部（本部事務室）】

○ 孤立地区（東町）への対応について

- ・ 消防本部にもご協力いただき、これまで孤立状況等の確認を実施。
- ・ 留守等により未確認となっていた世帯への避難ニーズの確認等を行うため、本日、総務企画部の職員 5 名を現地に派遣し、聞き取り調査を実施。
- ・ その結果、現在も地域に滞在されているのは 35 世帯、57 名であった。
- ・ なお、滞在者に対して本市の災害対応に関する情報等を確実にお届けするため、「広報やつしろ 災害臨時号 vol.1」についても配布を行った。

○ 避難所の集約について

- ・ 本日 10 時に避難者の輸送を開始し、10 時 45 分に完了。
→ 以降、代陽・千丁コミュニティセンターの2か所で避難所を運営。
- ・ 避難所運営が長期的な対応となる見込みであることから、本日、各部（公室）に対して避難所運営の応援職員（各部（公室）4 名）の派遣依頼を行っている。
全庁的な対応をお願いしたい。

第 5 回災害対策本部資料
公共交通機関の運行状況（8/14 午後 1 時 00 分現在）

地域政策課作成

※下線部分が前回報告からの変更点

●路線バス

運行事業者	運行状況	備考
産交バス	循環バス（みなバス、まちバス、ゆめバス） 通常運行 その他路線 運休	・ 路線バス車両 30 台が浸水被害のため使用不能 ・ 県内の他営業所から車両 9 台を集め、13 日始発から循環バスのみ運行再開 ・ その他の路線は、浸水被害車両が運行可能となり次第、順次、再開予定 ※再開時期は未定 ・ すべての停留所に運休のお知らせを掲載 ・ 浸水被害による八代営業所の電話不通は解消（8/14）

●乗合タクシー

運行事業者	運行状況	主な路線	備考
神園交通	通常運行 東町線は運休	※主な運行エリア（八代地域） （予約便）日奈久～坂本線、東町線、高田線	・ 県道小川八代線（中宮付近）で通行止め、東陽方面に繋がる道路でも崩落箇所あり（詳細は確認中のため不明） ※東町線は車両通行可能となるまで当面運休
昭和タクシー	一部運休	※主な運行エリア（東陽・泉地域） （定期便）種山線、河俣～種山線 （予約便）落合～種山線、岩奥～落合線	・ 県道小川泉線の一部で道路崩落 - 岩奥～落合線 運休 - 古園～落合線 運休 - 落合～種山線 和小路で折返し（和小路～種山）

●高速バス（すーぱーばんぺいゆ号）

運行事業者	運行状況	備考
神園交通	通常運行	八代 IC～松橋 IC 間の通行止め解除により通常運行再開

●鉄道

運行事業者	運行状況	備考
肥薩おれんじ鉄道	八代～肥後田浦間 運休	・ 8/13 以降も当面の間運休 ・ 復旧までに 1 ヶ月以上を要する見込み ・ 八代～肥後高田間 土砂流入 ・ 肥後高田駅構内 土砂流入 ・ 肥後高田～日奈久温泉間 土砂流入・流出 ・ 肥後田浦～川内間は本数を減らして運行再開

●その他の公共交通機関は通常運行

第5回災害対策本部会議資料（8月14日 ネットワーク障害状況）

デジタル推進課
14時00分現在

地域	拠点名	ネットワーク障害			ネットワーク復旧			考えられる原因
		確認日	確認時刻	状況	確認日	確認時刻	状況	
千丁	せんちょう図書館	8月11日	19:30	不通	8月13日	16:22	復旧	－

令和 7 年 8 月 14 日 選挙管理委員会事務局

八代市の投票所 豪雨の影響について

8 月 31 日執行の八代市長選挙及び八代市議会議員一般選挙で使用する投票所について、使用可能か確認を行っている状況です。

1. 確認の状況 8 月 1 4 日 1 3 時現在

投票所 8 0 か所	確認がとれた	影響あり	3 か所
	5 8 か所	影響なし	5 5 か所
	現在確認中 2 2 か所		

2. 影響がある投票所

投票区 投票所（住所）	有権者 数	状況	市長市議選の対応
1 9 北部コミュニティーセンター（田中北町 11 号 2 番）	2,914 人	ポンプ故障、水が使えない、トイレが使えない。	変更の見込み。
3 5 宮地東コミュニティーセンター（東町 5497 番地 1）	93 人	建物被災無し。 県道 1 5 5 号線が不通。 自動車が通れない。	道路の状況次第で、変更を行う。
3 6 川田町東公民館（川田町東 2145 番地）	456 人	公民館が被災。投票所までの道路約 1 0 0 m に、土砂と水流・深さ 1 0 c m 程度があり。	変更の見込み。

以上、報告いたします。

第5回 災害対策本部報告事項

1 受援状況について

(1) 応援要請

8月12日 県→被災市町 応援職員のニーズ調査（同日回答）

13日 県→県市長会→被災以外の市町村 応援要請

被災以外の市町村→県市長会→被災市町 派遣決定

(2) 受援状況

●8月14日（木）

業務	従事場所	派遣元	派遣人数
災害ごみ処理関係業務	鏡支所	宇土市	2 人
		水俣市	1 人
罹災証明関係業務 （申請受付）	本庁 （市民税課）	水俣市	2 人
		合志市	2 人
	千丁支所 （地域振興課）	荒尾市	2 人
		菊池市	2 人
計		5 市	11 人

●8月15日（金）以降

調整中（8/14（木）14時現在）

以上

財務対策部 報告分

1. 普通財産被災状況

被災日 令和 7 年 8 月 1 1 日（月）

■名 称： 旧龍峯駐在所
所在等： 八代市興善寺町字四郎丸 1 9 4 5 番 3
地目： 宅地
地積： 2 2 8. 7 4 m²

■名 称： 旧龍峯幼稚園跡地
所在等： 八代市興善寺町字四郎丸 1 9 4 1 番外
地目： 学校用地

2. り災・被災証明申請状況

申請件数（14 時 00 分現在） 別紙参照

3. り災・被災証明申請への窓口体制

	8/13 (水)	8/14 (木)	8/16 (土) 8/17 (日)	8/23 (土) 8/24 (日)
市民税課	窓口 6 つ	窓口 7 つ 踊り場に窓口 2 つ追加 県市長会から応援職員 ・合志市 2 名 ・水俣市 2 名	開設	開設
千丁支所	1 会議室を 使用して、 10 席設置	1 会議室を使用して、 10 席設置 県市長会から応援職員 ・菊地市 2 名 ・荒尾市 2 名	開設	—
鏡支所	窓口 4 つ	窓口 4 つ	開設	—
龍峰出張所	—	申請窓口設置 応援職員 1 名	開設	—

4. 被災調査（第 4 回会議で口頭連絡済み）

開始日： 令和 7 年 8 月 15 日（金）～
※16 日（土）、17 日（日）も実施する。


体制： 1 班 2 名×5 班

調査件数： 1 班当たり 8 件、8 件×5 班＝40 件程度を想定。

5. 寄附申込み

1 件あり……8 月 18 日（月）11 時～12 時の間で来庁予定。
財務部で対応。

写真位置図



①



②



③



④



⑤



⑥



【参考：被災前（Googleストリートビューより）】

⑦



⑧



⑨



⑩



令和7年8月豪雨による罹災証明・被災証明申請件数調査(災害対策本部会議用)

組織	調査項目			累計	8月12日	8月13日	8月14日
	調査時点				15:00時点	14:00時点	14:00時点
	報告時間(報告締切)				15:30	14:30	14:30
本庁	問合せ件数			530	107	203	220
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	180	18	59	103
			被災証明	329	37	115	177
		オンライン申請者数	り災証明	148	15	59	74
			被災証明	264	34	121	109
			小計		657	70	233
日奈久出張所	問合せ件数			0	0	0	0
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	1	0	0	1
			被災証明	2	0	0	2
			小計	3	0	0	3
坂本支所	問合せ件数			3	0	0	3
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	0	0	0	0
			被災証明	1	0	0	1
			小計	1	0	0	1
千丁支所	問合せ件数			360	120	130	110
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	127	28	57	42
			被災証明	165	24	60	81
			小計	292	52	117	123
鏡支所	問合せ件数			300	100	100	100
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	45	7	19	19
			被災証明	49	0	0	49
			小計	94	7	19	68
東陽支所	問合せ件数			6	2	2	2
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	0	0	0	
			被災証明	0	0	0	
			小計	0	0	0	0
泉支所	問合せ件数			2	1	1	
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	1	0	1	
			被災証明	0	0	0	
			小計	1	0	1	0
合計	問合せ件数			1,201	330	436	435
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	354	53	136	165
			被災証明	546	61	175	310
			小計	900	114	311	475
		オンライン申請者数	り災証明	149	16	59	74
			被災証明	263	33	121	109
			小計	412	49	180	183

り災・被災証明発行件数 ※市民税課入力欄	窓口申請	り災証明(郵送)	0	0	0	0
		被災証明(窓口)	546	61	175	310
		小計	546	61	175	310
	オンライン申請者	り災証明(郵送)	0	0	0	0
		被災証明(郵送)	152	0	152	
		小計	152	0	152	0
	合計		698	61	327	310

市民環境部 被害及び対応状況

1. 所管施設の被害状況 → 8/13（水）と変更なし

①環境課

- ・ 上方墓苑→裏山の崩落れによる土砂の有入→復旧に着手済み

②環境施設課

- ・ 八代市斎場 → 雨漏り数か所 → 運転に支障なし
- ・ 八代市環境センター（エコエイト）→雨漏り数か所→運転に支障なし
（緑地広場） →大型遊具屋根破損→使用停止
- ・ 水島多目的運動公園 → 被害なし
- ・ 平和町運動公園 → 井戸ポンプ故障
- ・ 群築公園 → 被害なし
- ・ 八代ソイル → 被害なし
- ・ 旧清掃センター跡地 → 西側用水路崩落（約40m）→土木課と協議中
- ・ 旧衛生処理センター → 被害なし

③市民活動支援課

- ・ 各コミュニティセンター（21か所）→雨漏り等多数あり→被害額積算中

2. 災害ごみの対応状況（8/14 12：00現在）（単位：件）

	種 別	8/12(火)	8/13(水)	8/14(木)	累 計
水処理センター	土砂・がれき		13	5	18
	災害ごみ				0
鏡支所	土砂・がれき				0
	災害ごみ			163	163
エコエイト	災害ごみ	7	49	17	73
合計	土砂・がれき	0	13	5	18
	災害ごみ	7	49	180	236

※災害ごみは、7種類（家具類、布団、木くず、畳、家電製品、金属類、廃プラ）

※受付時間：9：00～16：30（8/25の受入れなし）

3. 屋内消毒の対応状況（8/14 12：00現在）

（消毒液の受付状況）

（単位：件）

	8/12(水)	8/13(水)	8/14(木)	累 計
環境課（千丁含む）	142	211	125	478
鏡支所	16	8	16	40
ホームページ （ロゴフォーム）		115	45	160
合計	158	334	186	678

※配布方法：申請者の最寄りの各支所・コミセンにて配布予定

氷川八代線 被災箇所図

2025.8.12時点



県道氷川八代線 復旧状況 (8.14 時点)

- 妙見町側（崩土①）から順次啓開を行っている
- 被災②箇所の電線復旧は昨日の夕方完了しており、東町全体の電力が回復
- 被災②箇所の防護ネットの切断作業は、昨日中に完了
- 被災②箇所は、本日の午前中に車1台分の通行が可能
- 崩土④についても、本日の午前中に撤去完了
- 崩土⑤を現在撤去中

被害報告内訳(都市局その他)【建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	施設名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
	建設政策課	本庁	その他	岡町中地区民家	土砂流入	43,800	21,900	21,900	査定対応。単独のうち95%は起債	
	建設政策課	本庁	その他	岡町谷川地区民家	土砂流入	51,100	25,550	25,550	査定対応。単独のうち95%は起債	
	建設政策課	本庁	その他	興善寺地区①民家	土砂流入	111,800	55,900	55,900	査定対応。単独のうち95%は起債	
	建設政策課	本庁	その他	興善寺地区②民家	土砂流入	26,800	13,400	13,400	査定対応。単独のうち95%は起債	
	建設政策課	本庁	その他	川田町東地区民家	土砂流入	26,800	13,400	13,400	査定対応。単独のうち95%は起債	
新庁舎 内 計						260,300	130,150	130,150		

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=175m	600	調査中	調査中		
2	土木課	本庁	道路	東片町地内道路	土砂堆積 L=110m 暗渠閉塞 L=130m	5000	調査中	調査中		
3	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線 東片町地内道路	土砂堆積 L=80m 側溝土砂堆積 L=120m	1300	調査中	調査中		
4	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=150m	600	調査中	調査中		
5	土木課	本庁	道路	岡町谷川興善寺線	土砂堆積 L=200m	5000	調査中	調査中		
6	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=100m	600	調査中	調査中		
7	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=100m	5000	調査中	調査中		
8	土木課	本庁	道路	敷川内町3号線	土砂堆積 L=110m	5000	調査中	調査中		
9	土木課	本庁	道路	興善寺町2号線	土砂堆積 L=330m	10000	調査中	調査中		
10	土木課	本庁	道路	岡町谷川4号線	土砂堆積 L=300m	5000	調査中	調査中		
11	土木課	本庁	道路	岡町中7号線	土砂堆積 L=200m	5000	調査中	調査中		
12	土木課	本庁	道路	川田町東3号線	土砂堆積 L=200m	5000	調査中	調査中		
13	土木課	本庁	道路	岡町谷川1号線	土砂堆積 L=410m	10000	調査中	調査中		
14	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=70m	300	調査中	調査中		
15	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	路肩崩壊 L=5m	300	調査中	調査中		
16	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=20m 側溝土砂堆積 L=70m	1000	調査中	調査中		
17	土木課	本庁	道路	岡町中地内道路	路面災 L=45m	3000	調査中	調査中		
18	土木課	本庁	道路	岡町中地内道路	路面災 L=65m 土砂撤去 N=1箇所 流木撤去 N=1箇所	5000	調査中	調査中		
19	土木課	本庁	道路	岡町中地内道路	水路土砂堆積 L=90m	1000	調査中	調査中		
20	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	法面崩壊 L=8m、H=10m	500	調査中	調査中		
21	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=40m	300	調査中	調査中		
22	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=100m	400	調査中	調査中		
23	土木課	本庁	道路	興善寺町7号線	暗渠閉塞 L=35m 水路堆積 L=35m	600	調査中	調査中		
24	土木課	本庁	道路	興善寺町7号線	土砂堆積 L=40m 水路堆積 L=40m	500	調査中	調査中		
25	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=100m 側溝清掃 L=200m	2000	調査中	調査中		
26	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	法面崩壊 L=不明、H=不明	1000	調査中	調査中		
27	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	側溝土砂堆積 L=80m	400	調査中	調査中		
28	土木課	本庁	道路	川田町東地内道路	土砂堆積 L=80m 側溝土砂堆積 L=40m 暗渠閉塞N=1箇所	900	調査中	調査中		

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
29	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=150m	600	調査中	調査中		
30	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=140m	560	調査中	調査中		
31	土木課	本庁	道路	日奈久下西町地内道路	水路土砂堆積 L=10m	200	調査中	調査中		
32	土木課	本庁	道路	妙見町地内道路	土砂堆積 L=170m	600	調査中	調査中		
33	土木課	本庁	道路	奈良木町平山町線	土砂堆積 L=2000m	4000	調査中	調査中		
34	土木課	本庁	道路	豊原上町奈良木町2号線	土砂堆積 L=100m	400	調査中	調査中		
35	土木課	本庁	道路	平山新町16号線	土砂堆積 L=100m	600	調査中	調査中		
36	土木課	本庁	道路	平山新町地内道路	水路土砂堆積 L=50m	600	調査中	調査中		
37	土木課	本庁	道路	渡町平山新町線	土砂堆積 L=300m	1200	調査中	調査中		
38	土木課	本庁	道路	豊原下町奈良木町3号線	土砂堆積 L=100m	600	調査中	調査中		
39	土木課	本庁	道路	西宮町宮地町1号線	土砂堆積 L=100m	600	調査中	調査中		
40	土木課	本庁	道路	宮地町10号線	土砂堆積 L=50m	200	調査中	調査中		
41	土木課	本庁	道路	宮地町妙見町1号線	土砂堆積 L=200m	800	調査中	調査中		
42	土木課	本庁	道路	妙見町地内道路	路肩崩壊 L=20m	300	調査中	調査中		
43	土木課	本庁	道路	宮地町東片町線	土砂堆積 L=200m	800	調査中	調査中		
44	土木課	本庁	道路	永碓町高島町線	側溝土砂堆積 L=50m	300	調査中	調査中		
45	土木課	本庁	道路	十条町地内道路	水路土砂堆積 L=90m	600	調査中	調査中		
46	土木課	本庁	道路	新地町永碓町線	水路土砂堆積 L=60m	400	調査中	調査中		
47	土木課	本庁	道路	海士江町井上町線	土砂堆積 L=200m	800	調査中	調査中		
48	土木課	本庁	道路	竜西南北20号線	水路土砂堆積 L=50m	300	調査中	調査中		
49	土木課	本庁	道路	竹原町1号線	土砂堆積 L=100m	600	調査中	調査中		
50	土木課	本庁	道路	大島町1号線	土砂堆積 L=90m 側溝土砂堆積 L=10m	600	調査中	調査中		
51	土木課	本庁	道路	日奈久下西町5号線	土砂堆積 L=200m	800	調査中	調査中		
52	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=25m	600	調査中	調査中		
53	土木課	本庁	道路	興善寺町岡町小路線	土砂堆積 L=200m	300	調査中	調査中		
54	土木課	本庁	道路	高小原町古閑浜町線	土砂堆積 L=100m	200	調査中	調査中		
55	土木課	本庁	道路	岡町小路3号線	土砂堆積 L=5m	200	調査中	調査中		
56	土木課	本庁	道路	妙見町地内道路	路肩崩壊(兼用護岸) L=6m	3000	調査中	調査中		
本庁 管内内訳						56箇所	96,060	0	0	

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	産業建設課	坂本	道路	下深水・板ノ平線	土砂流出 L=10.0m,V=10m3	400		400		通行可
2	産業建設課	坂本	道路	上深水・九折線	土砂流出 L=70.0m,V=20m3	400		400		通行可
3	産業建設課	坂本	道路	深水・走水線	崩土 L=5.0m,H=2.0m,V=5.0m3	300		300		通行可
4	産業建設課	坂本	道路	深水・走水線	崩土 L=10.0m,H=8.0m,V=40.0m3	600		600		通行可
5	産業建設課	坂本	道路	今泉・袈裟堂線	土砂流出 L=10.0m,V=5m3	300		300		通行可
6	産業建設課	坂本	道路	今泉・袈裟堂線	土砂流出 L=30.0m,V=50m3	600		600		通行可
7	産業建設課	坂本	道路	今泉・袈裟堂線	土砂流出 L=30.0m,V=5m3	200		200		通行可
8	産業建設課	坂本	道路	今泉・袈裟堂線	土砂流出、集水樹閉塞 L=20.0m,V=60m3	600		600		通行可
9	産業建設課	坂本	道路	今泉・袈裟堂線	土砂流出、集水樹閉塞 L=30.0m,V=30m3	400		400		通行可
10	産業建設課	坂本	道路	今泉・袈裟堂線	土砂流出 L=50.0m,V=30m3	400		400		通行可
11	産業建設課	坂本	道路	今泉・袈裟堂線	路肩決壊 L=3.0m,H=1.5	500		500		通行可
12	産業建設課	坂本	道路	今泉・金剛線	暗渠閉塞 L=2.0,W=3.0mH=2.0m,V=12.0m3	400		400		通行可
13	産業建設課	坂本	道路	合志野・洪利線	崩土 L=10.0m,H=2.0m,V=10.0m3	400		400		通行可
坂本 管内内訳						13箇所	5,500	0	5,500	
	産業建設課	千丁	道路							
	産業建設課	千丁	道路							
	産業建設課	千丁	道路							
	産業建設課	千丁	道路							
千丁 管内内訳						0箇所	0	0	0	

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	産業建設課	鏡	道路	不知火幹線側道	路肩崩壊 延長15m 幅1.2m	300		500		通行可
2	産業建設課	鏡	道路	上鏡芝口野崎線	舗装ひび割れ、段差 延長40m 幅2.5m	500		500		通行可
3	産業建設課	鏡	道路	有佐貝洲大江湖線	舗装ひび割れ、段差 延長15m 幅6.0m	500		300		通行可
4	産業建設課	鏡	道路	郷開工業団地1号線	舗装ひび割れ、段差 延長15m 幅3.0m	500		300		通行可
5	産業建設課	鏡	道路	郷開工業団地1号線	舗装ひび割れ、段差(その2) 延長10m 幅3.0m	500		500		通行可
6	産業建設課	鏡	道路	郷開工業団地1号線	舗装ひび割れ、段差(その3) 延長15m 幅3.0m	500		500		通行可
7	産業建設課	鏡	道路	郷開工業団地2号線	舗装ひび割れ、段差 延長15m 幅3.0m	500		500		通行可
8	産業建設課	鏡	道路	郷開工業団地2号線	舗装ひび割れ、段差(その2) 延長15m 幅3.0m	500		500		通行可
9	産業建設課	鏡	道路	宮下稲雲線	舗装ひび割れ、段差 延長10m 幅3.0m	500		500		通行可
10	産業建設課	鏡	道路	下村7号線	舗装ひび割れ、段差 延長5m 幅1.1m	200		500		通行可
11	産業建設課	鏡	道路	下村9号線	舗装段差 延長30m 幅2.0m	500		500		通行可
12	産業建設課	鏡	道路	有佐幹線水路管理線	舗装ひび割れ、段差 延長20m 幅2.5m	500		500		通行可
鏡 管内内訳 12箇所						500	0	500		
1	産業建設課	東陽	道路	黒淵城平線	路肩崩壊	30,000	30,000		査定対応	通行止 迂回路あり
2	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線①	路肩崩壊、舗装損傷	8,000	10,000		査定対応	通行止 迂回路あり
3	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線②	側溝内土砂堆積、崩土	600		600		通行可
4	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線③	土砂流出	200		200		通行可
5	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線④	路肩崩壊	500		500		通行可
6	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線⑤	路肩崩壊	100		100		通行可
7	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線⑥	路肩崩壊	600		600		通行可
8	産業建設課	東陽	道路	五反田西山線①	法面崩壊、崩土				県林務課協議中	通行止 迂回路あり
9	産業建設課	東陽	道路	五反田西山線②	路肩崩壊	500		500		通行可
10	産業建設課	東陽	道路	箱石池ノ原線①	土砂流出・路肩崩壊	600		600		通行止 迂回路あり
11	産業建設課	東陽	道路	箱石池ノ原線②	土砂流出	100		100		通行可
12	産業建設課	東陽	道路	箱石池ノ原線③	土砂流出	300		300		通行可
13	産業建設課	東陽	道路	箱石池ノ原線④	土砂流出	100		100		通行可
14	産業建設課	東陽	道路	箱石池ノ原線⑤	倒木・土砂流出	100		100		通行可
15	産業建設課	東陽	道路	黒淵線①	路肩崩壊	600		600		通行止 迂回路あり
16	産業建設課	東陽	道路	黒淵線②	崩土	600		600		通行止 迂回路あり
17	産業建設課	東陽	道路	黒淵線③	崩土	300		300		通行可

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
18	産業建設課	東陽	道路	赤山新開線	崩土	600		600		通行止 迂回路あり
19	産業建設課	東陽	道路	赤山油谷線①	崩土	600		600		通行可
20	産業建設課	東陽	道路	赤山油谷線②	崩土・暗渠閉塞	600		600		通行可
21	産業建設課	東陽	道路	赤山油谷線③	崩土	300		300		通行可
22	産業建設課	東陽	道路	畑中黒淵線①	崩土	300		300		通行可
23	産業建設課	東陽	道路	畑中黒淵線②	崩土	300		300		通行可
24	産業建設課	東陽	道路	畑中黒淵線③	崩土	300		300		通行可
25	産業建設課	東陽	道路	畑中黒淵線④	道路陥没	600		600		通行可
26	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線①	路肩崩壊	300		300		通行可
27	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線②	崩土	600		600		通行可
28	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線③	路肩崩壊	600		600		通行可
29	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線④	舗装	500		500		通行可
30	産業建設課	東陽	道路	新開箱石線①	崩土	200		200		通行可
31	産業建設課	東陽	道路	新開箱石線②	崩土	100		100		通行可
32	産業建設課	東陽	道路	新開箱石線③	崩土	200		200		通行可
33	産業建設課	東陽	道路	新開箱石線④	暗渠閉塞・土砂流出	500		500		通行可
34	産業建設課	東陽	道路	新開箱石線⑤	崩土	300		300		通行可
35	産業建設課	東陽	道路	新開箱石線⑥	暗渠閉塞	500		500		通行可
36	産業建設課	東陽	道路	新開箱石線⑦	土砂流出	500		500		通行可
37	産業建設課	東陽	道路	鶴美生線①	土砂流出	100		100		通行可
38	産業建設課	東陽	道路	鶴美生線②	土砂流出	200		200		通行可
39	産業建設課	東陽	道路	椎屋線①	側溝閉塞	300		300		通行可
40	産業建設課	東陽	道路	椎屋線②	土砂流出	300		300		通行可
41	産業建設課	東陽	道路	椎屋線③	土砂流出	300		300		通行可
42	産業建設課	東陽	道路	椎屋線④	暗渠閉塞・土砂流出	600		600		通行可
43	産業建設課	東陽	道路	美生小原線	土砂流出	400		400		通行可
44	産業建設課	東陽	道路	中川崎線	崩土	300		300		通行可
45	産業建設課	東陽	道路	平山線①	路肩崩壊	300		300		通行可
46	産業建設課	東陽	道路	平山線②	路肩崩壊	500		500		通行可
47	産業建設課	東陽	道路	平山線③	路肩崩壊	500		500		通行可

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
48	産業建設課	東陽	道路	平山線④	路肩崩壊	600		600		通行可
49	産業建設課	東陽	道路	蕨野平山線	土砂流出	300		300		通行可
50	産業建設課	東陽	道路	黒淵測の本線①	土砂等流出	100		100		通行可
51	産業建設課	東陽	道路	黒淵測の本線②	倒木	100		100		通行可
52	産業建設課	東陽	道路	黒淵測の本線③	路肩崩壊	100		100		通行可
53	産業建設課	東陽	道路	黒淵測の本線④	崩土	200		200		通行可
54	産業建設課	東陽	道路	黒淵測の本線⑤	路肩崩壊	100		100		通行可
55	産業建設課	東陽	道路	黒淵測の本線⑥	崩土	200		200		通行可
56	産業建設課	東陽	道路	黒淵測の本線⑦	崩土	300		300		通行可
57	産業建設課	東陽	道路	黒淵村中線①	崩土	600		600		通行可
58	産業建設課	東陽	道路	黒淵村中線②	路肩崩壊	300		300		通行可
59	産業建設課	東陽	道路	館原椎尾線①	道路崩壊	10,000	10,000		査定対応	通行可
60	産業建設課	東陽	道路	館原椎尾線②	倒木	300		300		通行可
61	産業建設課	東陽	道路	館原椎尾線③	崩土	300		300		通行可
62	産業建設課	東陽	道路	差野団地1号線	崩土	300		300		通行可
63	産業建設課	東陽	道路	黒淵村中1号線①	土砂流出	300		300		通行可
64	産業建設課	東陽	道路	黒淵村中1号線②	道路陥没	600		600		通行可
65	産業建設課	東陽	道路	早瀬村中線①	路肩崩壊	500		500		通行可
66	産業建設課	東陽	道路	早瀬村中線②	土砂流出	200		200		通行可
67	産業建設課	東陽	道路	久木野福手原線	土砂流出	300		300		通行可
東陽 管内内訳						67箇所	70,800	50,000	22,600	

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	産業建設課	泉	道路	山川内線	土砂流出 L=100m	600		600		通行可
2	産業建設課	泉	道路	矢山線	土砂流出 L=20m	200		200		通行可
3	産業建設課	泉	道路	矢山線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
4	産業建設課	泉	道路	矢山線	道路崩壊 L=20m	30,000	30,000			通行止 迂回路あり
5	産業建設課	泉	道路	矢山線	路盤流出 L=10m	600		600		通行止 迂回路あり
6	産業建設課	泉	道路	矢山線	舗装凹凸 L=60m	600		600		通行可
7	産業建設課	泉	道路	矢山線	倒木撤去 N=1本	100		100		通行可
8	産業建設課	泉	道路	矢山線	土砂流出 L=50m	600		600		通行可
9	産業建設課	泉	道路	広平線	土砂流出 L=10m	600		600		通行可
10	産業建設課	泉	道路	広平線	法面崩壊 L=30m	20,000	20,000			通行可
11	産業建設課	泉	道路	広平線	土砂流出 L=100m	600		600		通行可
12	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	土砂流出 L=10m	200		200		通行可
13	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	路肩土砂流出 L=5m	500		500		通行可
14	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	土砂流出 L=5m	200		200		通行可
15	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	倒木 N=1本	100		100		通行可
16	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	排水管閉塞 L=8m	200		200		通行可
17	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	排水管閉塞 L=10m	600		600		通行可
18	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	路肩崩壊 L=100m	20,000	20,000			通行止 迂回路あり
19	産業建設課	泉	道路	沢無田線	土砂流出 L=200m	600		600		通行可
20	産業建設課	泉	道路	轟・古屋敷線	土砂流出・倒木堆積 L=40m	5,000	5,000			通行止 迂回路あり
21	産業建設課	泉	道路	古屋敷線	土砂流出・倒木堆積 L=20m	3,000	3,000			通行止 迂回路あり
22	産業建設課	泉	道路	犬山線	舗装崩壊 L=100m	5,000	5,000			通行止 迂回路あり
23	産業建設課	泉	道路	泉・小川線	土砂流出・倒木・道路崩壊 L=250m	75,000	75,000			通行止 迂回路あり
24	産業建設課	泉	道路	白岩戸線	土砂流出 L=10m	500		500		通行止 迂回路あり
25	産業建設課	泉	道路	白岩戸線	倒木撤去 N=3本	100		100		通行可
26	産業建設課	泉	道路	野添・日当線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
27	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	路肩崩壊 L=10m	600		600		通行可
28	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	暗渠閉塞 L=5m	100		100		通行可
29	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	土砂流出 L=30m	300		300		通行可
30	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	舗装崩壊 L=30m	600		600		通行可

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
31	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	土砂流出 L=30m	600		600		通行止 迂回路あり
32	産業建設課	泉	道路	深山谷線	土砂流出 L=100m	600		600		通行止 迂回路あり
33	産業建設課	泉	道路	深山谷線	舗装崩壊 L=30m	600		600		通行止 迂回路あり
34	産業建設課	泉	道路	糸原線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
35	産業建設課	泉	道路	糸原線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
36	産業建設課	泉	道路	糸原線	暗渠閉塞 L=5m	100		100		通行可
37	産業建設課	泉	道路	糸原線	暗渠閉塞 L=5m	100		100		通行可
38	産業建設課	泉	道路	糸原線	舗装崩壊 L=5m	200		200		通行可
39	産業建設課	泉	道路	横手・釈迦院線	路肩崩壊 L=20m	600		600		通行止 迂回路あり
40	産業建設課	泉	道路	横手・釈迦院線	土砂流出、舗装崩壊 L=10m	600		600		通行止 迂回路あり
41	産業建設課	泉	道路	木場・横手線	土砂流出 L=20m	400		400		通行可
42	産業建設課	泉	道路	木場・横手線	倒木撤去 N=1本	100		100		通行可
43	産業建設課	泉	道路	木場・横手線	土砂流出 L=20m	300		300		通行可
44	産業建設課	泉	道路	打越・深山線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
45	産業建設課	泉	道路	和小路線	土砂流出 L=30m	600		600		通行可
46	産業建設課	泉	道路	井樫線	法面崩壊 L=15m	600		600		通行止 迂回路あり
47	産業建設課	泉	道路	井樫線	法面崩壊 L=20m	600		600		通行止 迂回路あり
48	産業建設課	泉	道路	宮の崎線	土砂撤去 L=30m	600		600		通行可
49	産業建設課	泉	道路	宮の崎線	擁壁損傷 L=30m	7,500	7,500			通行可
50	産業建設課	泉	道路	宮の崎線	土砂流出 L=30m	200		200		通行可
51	産業建設課	泉	道路	宮の崎線	土砂流出 L=100m	600		200		通行可
52	産業建設課	泉	道路	尾の上・竹の迫	土砂流出 L=30m	600		600		通行可
53	産業建設課	泉	道路	白木平線	土砂流出 L=50m	600		600		通行可
泉 管内内訳						53箇所	183,100	165,500	17,200	
道路施設 計						201箇所	355,780	215,500	45,800	

建設部 被害報告内訳(河川)【土木課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	土木課	本庁	河川	蔵屋敷谷川	土砂堆積	800	0	800		
2	土木課	本庁	河川	迫谷川第二	土砂堆積	8,000	8,000	0		
3	土木課	本庁	河川	岡谷川	土砂堆積	5,000	5,000	0		
4	土木課	本庁	河川	大谷川	土砂堆積	7,000	5,000	0		
5	土木課	本庁	河川	権現川	土砂堆積	8,000	8,000	0		
6	土木課	本庁	河川	壺焼谷川	土砂堆積	6,000	3,000	0		
7	土木課	本庁	河川	茶碗焼川	土砂堆積	3,000	3,000	0		
8	土木課	本庁	河川	関の谷川第四	土砂堆積	2,000	0	2,000		
9	土木課	本庁	河川	岡谷川第二	土砂堆積	4,000	0	4,000		
10	土木課	本庁	河川	関の谷川第二	土砂堆積	1,000	0	1,000		
11	土木課	本庁	河川	河川測量設計費	土砂堆積	10,000	0	10,000		
12	土木課	本庁	河川	坂谷川	護岸崩壊	5,000	0	5,000		
本庁 管内内訳						12箇所	59,800	32,000	22,800	
1	産業建設課	坂本	河川	袈裟堂川	L=13.0m H=4.0m	4,000	4,000		査定対応予定	通行可
2	産業建設課	坂本	河川	今泉川	流木撤去N=4.0本	600		600		通行可
3	産業建設課	坂本	河川	山口川	河床洗堀 L=15.0m	600		600		通行可
坂本 管内内訳						3箇所	5,200	4,000	1,200	

建設部 被害報告内訳(河川)【土木課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	産業建設課	千丁	河川							
2	産業建設課	千丁	河川							
3	産業建設課	千丁	河川							
千丁 管内内訳						0	0	0		
1	産業建設課	鏡	河川	宝出地区排水路	雑物堆積 N=1式	200		200		通行可
2	産業建設課	鏡	河川	上鏡地区排水路	雑物堆積 N=1式	100		100		通行可
3	産業建設課	鏡	河川	上鏡地区排水路	土砂堆積 V=10m3	500		500		通行可
鏡 管内内訳						800	0	800		
1	産業建設課	鏡	河川	宝出地区排水路	雑物堆積 N=1式	200		200		通行可
2	産業建設課	鏡	河川	上鏡地区排水路	雑物堆積 N=1式	100		100		通行可
3	産業建設課	鏡	河川	上鏡地区排水路	土砂堆積 V=10m3	500		500		通行可
4	産業建設課	鏡	河川	両出地区排水路	土水路崩壊による宅地擁壁の傾斜 L=50m	調査中		調査中	工事費: 委託料:	通行可
5	産業建設課	鏡	河川	宝出地区排水路	石積のはらみ L=65m H=1.2m	調査中		調査中		通行可
東陽 管内内訳						800	0	800		
1	産業建設課	泉	河川	沢無田川	護岸崩壊 L=50m	5,000	5,000			通行可
2	産業建設課	泉	河川							
3	産業建設課	泉	河川							
泉 管内内訳						5,000	5,000	0		
河川施設 計						71,600	41,000	25,600		

建設部 被害報告内訳(都市下水路)【土木課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	橋梁名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	土木課	本庁	都市下水路	古麓町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	0		0	L=50m W=5m t=1m V=250m3	
2	土木課	本庁	都市下水路	十条町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	800		800	L=90m W=3.5m t=0.3m V=95.5m3	
3	土木課	本庁	都市下水路	松崎町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	0		0	L=60m W=0.4m t=0.2m V=4.8m3	
4	土木課	本庁	都市下水路	奈良木町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	0		0	L=80m W= m t= m V= m3	
5	土木課	本庁	都市下水路	古麓町排水路土砂撤去修繕(その2)	土砂堆積	600		600	L=100m W=0.4m t=0.3m V=12m3	
本庁 管内内訳						5箇所	1,400	0	1,400	
	建設政策課	坂本	都市下水路							
	建設政策課	坂本	都市下水路							
坂本 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	千丁	都市下水路							
	建設政策課	千丁	都市下水路							
千丁 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	鏡	都市下水路							
	建設政策課	鏡	都市下水路							
鏡 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	東陽	都市下水路							
	建設政策課	東陽	都市下水路							
東陽 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	泉	都市下水路							
	建設政策課	泉	都市下水路							
泉 管内内訳						0箇所	0	0	0	
橋梁施設 計						5箇所	1,400	0	1,400	

被害報告内訳(市営住宅)【住宅課】

番号	課かい名	事務所名	区分	住宅名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
	住宅課		市営住宅	若宮団地	床上浸水(29戸)					
	住宅課		市営住宅							
	住宅課		市営住宅							
	住宅課		市営住宅							
	住宅課		市営住宅							
	住宅課		市営住宅							
市営住宅施設 計						0	0	0		

建設部 被害報告内訳(公園)【都市整備課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	公園名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	都市整備課	本庁	公園	古麓歴史自然公園遊歩道	倒木約10本	1,000	0	1,000	稲荷神社(竹原氏)車不通 8/12より撤去作業中	○
2	都市整備課	本庁	公園	水無川緑地	流木等の堆積	500	0	500		
3	都市整備課	本庁	公園	球磨川河川緑地せせらぎ水路	水路内への土砂堆積	2,000	0	2,000		
4	都市整備課	本庁	公園	高島公園	流水による階段の損傷	600	0	600		
5	都市整備課	本庁	公園	高島公園	公園からの流出土砂による排水路の閉塞	600	0	600		
6	都市整備課	本庁	公園	豊原下町児童公園	水没による井戸ポンプの損傷	300	0	300		
7	都市整備課	本庁	公園	豊原下町児童公園	排水柵への土砂堆積	300	0	300		
8	都市整備課	本庁	公園	西片児童公園	排水柵への土砂堆積	300	0	300		
9	都市整備課	本庁	公園	西中洲児童公園	流水によるベンチの破損	500	0	500		
10	都市整備課	本庁	公園	出町公園	倒木1本	400	0	400		
11	都市整備課	本庁	公園	上片児童公園	浸水による照明電気設備の故障	500	0	500		
12	都市整備課	本庁	公園	会地児童公園	浸水による照明電気設備の故障	600	0	600		
13	都市整備課	本庁	公園	会地児童公園	浸水による時計の故障	500	0	500		
14	都市整備課	本庁	公園	清水児童公園	浸水による照明電気設備の故障	550	0	550		
15	都市整備課	本庁	公園	東片自然公園法面	法面崩壊L=約20m	53,000	53,000	53,000	査定対応(設計委託3,000千円+ 工事50,000千円) 秘書広報課から市有施設の 臨時休館についてのSNS投稿予定	○
16	都市整備課	本庁	公園	龍峯やまびこ公園	流水による時計の故障	500	0	500		
17	都市整備課	本庁	公園	大島公園	流水による大型土のうの損傷	600	0	600		
18	都市整備課	本庁	公園	北部中央公園	流水による側溝蓋損傷の損傷	100	0	100		
19	都市整備課	本庁	公園	麦島東公園	流水による側溝蓋損傷の損傷	500	0	500		
20	都市整備課	本庁	公園	古麓歴史自然公園遊歩道	流水による遊歩道の損傷	3,000	0	3,000		
21	都市整備課	本庁	公園	古麓歴史自然公園遊歩道	流水による遊歩道の損傷	53,000	0	53,000	設計委託3,000千円+工事50,000 千円	
22	都市整備課	本庁	公園	古麓歴史自然公園遊歩道	流水による駐車場へ崩土	500	0	500		
本庁 管内内訳					22箇所	119,850	53,000	119,850	16公園	

建設部 被害報告内訳(公園)【都市整備課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	公園名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
	建設政策課	坂本	公園							
	建設政策課	坂本	公園							
坂本 管内内訳						0	0	0		
1	建設政策課	千丁	公園	い草の里公園	配電盤 漏電ブレーカー・コンセント 水没	220		220		
	建設政策課	千丁	公園							
千丁 管内内訳						220	0	220	1公園	
1	産業建設課	鏡	公園	鏡ヶ池公園	築山崩壊 W=8.0m、SL=8.0m	500		500		
2	産業建設課	鏡	公園	上鏡やすらぎ公園	流木漂着 N=1式	150		150		
3	産業建設課	鏡	公園	上鏡やすらぎ公園(その2)	土砂流出 A=150m2 t=10cm	400		400		
	建設政策課	鏡	公園							
鏡 管内内訳						1,050	0	1,050	2公園	
1	建設政策課	東陽	公園	黒淵河川自然公園					公園に行く道路が崩れて入れない 入り口封鎖中	○
	建設政策課	東陽	公園							
東陽 管内内訳						0	0	0		
	建設政策課	泉	公園						都市公園・普通公園・その他公園無し	
	建設政策課	泉	公園							
泉 管内内訳						0	0	0		
公園施設 計						121,120	53,000	121,120	19公園	

建設部 被害報告内訳(下水道)【下水道建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	下水道施設名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	下水道建設課	本庁	下水道	【八代処理区】(郡築三番町)	特殊マンホール調整リング破損 N=1 舗装破損 A=50m2	600	0	600	起債:充当率100% 一般単独災害復旧事業 小災害復旧事業(激甚)	通行止
2	下水道建設課	本庁	下水道	【八代処理区】(郡築三番町)	特殊マンホール調整リング破損 N=1 舗装破損 A=80m2	600	0	600	シルバーハウス 花桜前 起債:充当率100% 一般単独災害復旧事業 小災害復旧事業(激甚)	通行止
	下水道建設課		下水道							
本庁 管内内訳						2箇所	1,200	0	1,200	
	下水道建設課	鏡	下水道							
	下水道建設課	鏡	下水道							
鏡 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	下水道建設課	千丁	下水道							
	下水道建設課	千丁	下水道							
千丁 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	下水道建設課	東陽	農業集落排水							
	下水道建設課	東陽	農業集落排水							
東陽 管内内訳						0箇所	0	0	0	
1	下水道建設課	泉	農業集落排水	【下岳】(泉町下岳 草谷公園付近)	下水道管破断流出 L=10m	700	0	700	県道小川泉線崩落による。 起債: 一般単独災害復旧事業:65% 小災害復旧事業(激甚):80%	仮復旧済
2	下水道建設課	泉	農業集落排水	【下岳】(泉町下岳 草谷公園付近)	マンホールポンプ故障 N=1	500	0	500	起債: 一般単独災害復旧事業:65% 小災害復旧事業(激甚):80%	—
3	下水道建設課	泉	農業集落排水	【下岳】(泉町下岳 矢山地区)	下水道管破断流出 L=10m	800	0	800	市道矢山線崩落による。 起債: 一般単独災害復旧事業:65% 小災害復旧事業(激甚):80%	通行止
泉 管内内訳						3箇所	2,000	0	2,000	

建設部 被害報告内訳(下水道)【下水道建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	下水道施設名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
				下水道施設 計	5箇所	3,200	0	3,200		


給水対策部

【上水道】

龍峯：昨日、興善寺町の光厳寺から漏水しているとの通報があり、現場を確認すると、水路崩壊により露出している給水管が破断していた。業者へ連絡し、16 時ごろ修繕が完了した。

また、昨日報告した中で、配水区域の変更については当面の間、見送ることとし、引き続き漏水等がないか注視していく。

龍峯位置図



龍峯現況写真（現地到着直後）



【簡易水道】

河合場：昨日、15 時 30 分頃に取り水施設の復旧と配水管の洗管作業を終え、地区住民にも水が出るようになったのを確認し、作業を完了した。

【大雨特別警報 第5回災害対策本部会議】

令和7年8月14日(木) 15:00現在

1 八代市東町孤立地区の火災発生時の対応

(1)8時30分より消防災害警戒本部会議を実施し、火災発生時の対応を検討する。

①八代市より情報提供があった、可搬ポンプの位置の確認

②火災発生時の進入ルートの確認

宮地方面と東陽方面の両側から検討⇒東陽方面は土砂崩れのため進入はなし、宮地方面からの進入とする。

③土砂崩れ等により、消防車両が通行できないため、下記のとおり対応とする。

ア 川原地区に消防資機材を設置

- ・筒先(50 mmストレート管)×2本
- ・消防ホース65mm×20本、50mm×6本
- ・二股分岐(65mmメス・50mmオス)×1個
- ・リアカー×2台

イ 朴ノ木地区・坂谷地区での火災時は、朴ノ木地区在住の第23分団分団長「藪氏」に協力依頼し、軽トラックに資機材を積載して対応する。

2 八代市東町孤立地区の道路・水利の確認及び可搬ポンプの試運転

11時22分道路・水利状況の確認及び可搬ポンプの試運転のため、八代ポンプ、赤バイ隊2台、けすぞう1台(トラック型)出場し確認を実施

3 川床地区ヘリ救助状況写真

13日実施した川床地区ヘリ救助の状況写真については、「別紙1」参照

時系列(8月14日)

時刻	内 容
8:30	【消防災害対策本部会議】 ①前日の災害対応説明 ②東町孤立地区電力復旧に伴い、火災発生時の対応について協議 ・可搬ポンプの設置位置の確認 ・宮地側＋東陽側から出場も考慮 ・赤バイ隊・鏡ポンプで道路・水利調査 ・地元軽トラの確保について八代市 LO へ確認
会議結果	【東町火災発生時の対応】 ・川原地区に「筒先×2(50 mm)、ホース(65 mm×20、50 mm×6)、分岐 1 個」設置 ・朴ノ木、坂谷地区での火災は、朴ノ木地区「藪氏」軽トラックで積載し、対応 資機材準備内訳 65 mmホース 20 本:みなと 10 本、八代 10 本 50 mmホース 6 本:八代 6 本 50 mm筒先 2 本:八代 2 本 分岐 1 個:八代 1 個 リアカー:警防課
10:14	八代市野村 LO から 午後、国土交通省が道路の状況調査を実施
11:22	警戒指令(八代 P,赤バイ2, 消すゾウ)
11:45	宮地東コミュニティセンター(旧宮地東小)まで通行可能
11:54	被災⑥(路肩崩壊)は軽トラックまでの大きさは通行可能
12:00	八代市嘉悦 LO から 帰署予定、野村 LO については、残留
12:30	崩土6まで走行終了(幅員 2, 3m)P車通行不可、消すゾウ可、赤バイ隊朴の木,年の神、坂谷地区調査、藪氏と情報交換
12:50	朴の木、年の神、電気復旧、坂谷地区山本氏と接触 八代 P、消すぞうで川谷地区へ資器材搬送
13:09	川谷地区消防団 P 倉庫へ資器材搬入済み

川床地区救出状況



球磨川河川敷救出状況



被害状況地図(消防本部調査)

2025.8.14
15時00分現在



災害対策本部資料

学校施設の復旧対応

■龍峯小学校

- ・流入土砂等撤去(敷地内) 【開始 8/18 予定】
- ・土砂・ごみ処分(敷地内) 【夏休み期間内】
- ・(予定)冷暖房設備復旧工事 【開始未定】

■千丁小学校

- ・清掃消毒(校舎1階全て) 【開始 8/13～】
- ・床改修(校舎1階廊下・4教室・校長室、保健室) 【開始 8/16～】
- ・土砂・ごみ処分(敷地内) 【夏休み期間内】
- ・冷暖房・電気設備復旧工事 【開始未定】

■その他

千丁幼稚園 松高幼稚園

- ・清掃消毒(園舎1階) 【開始 8/14～】 土砂・ごみ処分 【夏休み期間内】

泉小中学校

- ・敷地内土砂撤去【開始未定】

その他複数校

- ・棚改修・雨漏り修繕、エアコン・浄化槽の不具合対応

被災世帯への就学支援

① 学用品等の給付

家屋等の被災により、学用品の喪失や棄損した児童生徒に対し、教科書や文房具、通学用品等の現物給付を行う

② 学校給食費の援助

休業等により収入が著しく減少した世帯に対して、給食費を援助

農林水産対策部 第5回 災害対策本部会議資料

令和7年8月14日（木）

◆避難所への対応

1. 避難所の集約に伴い、応急食料の配布を行う。

（1）配布開始日 ： 令和7年8月14日（木）

（2）配布場所 ： 代陽コミセン、千丁コミセン

（3）配布内容 ： 2食（昼：55食、夜：65食）

配付場所	昼食	夕食	摘要
代陽コミセン	17	22	
千丁コミセン	38	43	
計	55	65	

※8月15日（金）3食（朝・昼・夕）配布とする。

被害状況概要説明

市内平野部の農地（約 6, 800 ha）の内、9割以上（ハウス含）が50 cm以上冠水している状況。被害面積は現時点で圃場を確認できたものだけを計上している。

なお、被害額については、今後の作物の生育状況を見なければ判断できない部分もあるため、後日精査予定。

・水稲

全倒伏：646 a 半倒伏：356 a 土砂流入：1 a

平和地区での全倒伏が多く見受けられた。全倒伏している水稲は出穂後の早期米であり、出穂前と比べ重たいため、風や水圧の影響を大きく受けたものと見られる。

また龍峯地区では、山からの土砂の流入により、水が引いた後も圃場内への土砂堆積や作物への土砂付着が見られた。

・施設野菜

トマト 苗の冠水（定植後）：796 a 苗の冠水（定植前）：1, 559 a

イチゴ 苗の冠水：320 a アスパラ 冠水：380 a

トマト苗の定植が8月下旬から開始される直前であり、準備していた苗の浸水や流出による被害が発生している。ハウス内の畝の崩れや、マルチの剥がれも多数確認。

・露地野菜

キャベツ・ブロッコリー 苗の冠水流失：700 a

ナス 泥水による冠水：20 a キュウリ 冠水：40 a

スナップエンドウ 冠水：5 a ネギ 冠水：40 a

キャベツについては松高地区にて被害確認。

・その他

花卉類 冠水：209 a 晩白柚 冠水：20 a

キクラゲ 苗床の冠水 0.6 a 生姜 土砂流入及び冠水：269 a

茶 土砂流入：20 a


【農業関係施設被害】

・トラクターの浸水 1件（高島町）

・JA等、各農業団体の施設については詳細を確認中

八代市 農林水産部 農地整備課 被害報告

熊本県南広域本部管内位置図



15. 農道貝ノ原線



16. 農道湯之谷線



8. 妙見町里道崩壊



妙見町里道上法面



9. 岡町中排水路



10. 岡町中堰



11. 岡町小路農地擁壁



12. 興善寺町農地土砂流入



1. 鯨鯨川排水路



2. 中北町排水路
(旧清掃センター跡地)



3. 敷川内町排水路
・日奈久(準幹)線水路



4. 岡町小路排水路



5. 下岳農免道路



6. 不知火幹線水路
・麓川排水路



13. 興善寺町農地土砂流入



14. 農道日当1.2.3号線



7. 農道今泉1・2号線




道路表	
路線番号	路線名称
1	八代市街
2	八代市街
3	八代市街
4	八代市街
5	八代市街
6	八代市街
7	八代市街
8	八代市街
9	八代市街
10	八代市街
11	八代市街
12	八代市街
13	八代市街
14	八代市街
15	八代市街
16	八代市街

踏切立体交差表 (m)	
No.	踏切名称
1	八代市街
2	八代市街
3	八代市街
4	八代市街
5	八代市街
6	八代市街
7	八代市街
8	八代市街
9	八代市街
10	八代市街
11	八代市街
12	八代市街
13	八代市街
14	八代市街
15	八代市街
16	八代市街

トンネル表	
No.	トンネル名称
1	八代市街
2	八代市街
3	八代市街
4	八代市街
5	八代市街
6	八代市街
7	八代市街
8	八代市街
9	八代市街
10	八代市街
11	八代市街
12	八代市街
13	八代市街
14	八代市街
15	八代市街
16	八代市街

凡例	
農地	緑色
農道	茶色
用排水路	青色
新規	赤色



○修繕費 令和7年度8月豪雨


地区	路線		修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【坂本町】	袈裟堂深水線	①	300	土砂	15	1,100
		②	400	土砂	10	
		③	400	土砂	20	
	深水線	①	300	土砂	15	1,000
		②	400	土砂	10	
		③	300	落石	10	
	杉ノ元線	①	300	落石	10	300
	八竜山線	①	400	崩土	15	1,600
		②	400	路肩崩壊	5	
		③	400	路面崩壊	50	
		④	400	崩土	20	
	狩倉線	①	300	落石	20	300
合計			4,300			4,300

地区	路線		修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【東陽町】	谷口線	①	600	土砂	500	600
	小木場線	②	500	土砂	500	500
	畑中線	③	500	土砂	100	500
合計			1,600			1,600

○工事費 令和7年度8月豪雨

地区	路線		工事費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【泉町】	大堀線	①	4,000	路肩崩壊	40	23,000
		②	4,000	路肩崩壊	12	
		③	9,000	路肩崩壊	30	
		④	6,000	路肩崩壊	12	
	塩平線	①	2,000	路面崩壊	40	2,000
	植木谷線	①	5,000	路肩崩壊	23	5,000
	白岩戸線	①	10,000	路肩崩壊	20	25,000
		②	15,000	路肩崩壊	30	
合計			55,000			55,000

泉 町 管 内 図



熊本県泉村役場

「この地図は建設省国土院院長の承認を得て同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。(承認番号) 昭52九復第354号」

令和 7 年 8 月豪雨災害被害状況概要

水産物の被害

① 管内 9 漁業協同組合への被害照会

8 月 14 日時点で**被害報告無し**。

② 管内主要アサリ漁場 2 カ所の被災状況

鏡町・大島で、浮泥の堆積、漂流木の到達、アサリのへい死等の**被害無し**。

しかし、海域の淡水化、酷暑、有害赤潮が重なり、過去には数週間後にアサリのへい死が発生した事例があるため、状況を注視中。

管理施設の被害

① 管理 3 漁港（大鞘、植柳、二見）については大きな漂流木等の到達はなく、**被害無し**。

海域の状況

① 管内地先（鏡町～二見地先）の流木の漂流状況

8 月 12 日時点で、**大きな漂流木は未確認**。八代海湾奥に位置する宇城市及び氷川町に状況を確認したところ、木くず類が主であり大きな漂流木は確認されていない。

経済文化交流対策部(第5報)

1. 報告時刻

令和7年8月14日 14時00分

2. 避難者対応(物資関係)

午前

- ・避難所が集約されることに伴い、代陽コミセン、千丁コミセンに行き、状況を確認し、段ボールベッド・パーテーションの確保・設置及び不足の物資等の確認・供給

午後

- ・各コミセンにタオルの配布依頼があったため、各備蓄倉庫から調達・配布中

3. 救援物資の受入関係

- ・コストコ御船倉庫店からの申出に伴い、ペットボトルの水の支援依頼

健康福祉対策部 報告資料

1. 災害ボランティアセンターの設置（社会福祉協議会）

- ・本日(14日)より、ボランティアを必要とされる方の受付を開始
専用電話番号にて電話受付（応援職員を派遣 2名）
社会福祉協議会、市のホームページにて周知
- ・ボランティア希望者の受付は、準備ができ次第対応
- ・活動拠点となるセンターは、鏡支所の東側駐車場に設置、準備中

2. 千丁健康温泉センターの無料開放

【千丁健康温泉センター】

- ・千丁コミセン避難所の避難者、被災により入浴が自宅で困難な方を対象
本日15時から、温泉センターの受付にて職員1名配置し、利用証を発行

3. 千丁みどり保育園の再開

- ・浸水等により被害が大きかった千丁みどり保育園については、復旧作業により
19日(火)から、保育の受入れを再開

4. 義援金の受入れ

- ・義援金専用口座を開設し、受入れに向けて準備中
- ・本庁舎及び各支所窓口に、募金箱、受付窓口を設置予定

家の片付けなど 私たちボランティアが お手伝いします！ 災害ボランティアセンターにご連絡ください！

災害ボランティアセンターには、たくさんのボランティアが駆け付けてくれます。

ボランティアへのご依頼はありませんか？

また、ご近所でお困りの方をご存知ではありませんか？

◆ボランティアの依頼方法

電話にて災害ボランティアセンターへお申し込みください。

◆受付期間

8月 14日(木)～ 当面14日間

(※状況に応じ延長の可能性あり)

お手伝いできる内容
例) 住居の後片付け、
住居内の汚泥の除去
など

◆受付時間

午前9時～午後4時

◆お願い

ボランティアでは、対応できない内容もありますので、ご了承ください。



八代市災害ボランティアセンター

ニーズ受付電話: 080 - 5706 - 3112

ニーズ受付電話: 090 - 9648 - 7651

話し中の場合は、折り返しご連絡いたします

八代市千丁健康温泉センター 無料利用 申請書

氏 名	
電話番号	

申請の理由

- ☐ 自宅の浴室が被災により使用できない
☐ 電気・水道などが止まっている
☐ その他 ()

※事務局記載

発券番号	
------	--

八代市千丁健康温泉センター No. _____ 利 用 証 無 料 氏 名 _____ 利用期限：避難所の閉鎖日まで 令和7年 月 日 八代市長 	ご利用の際は受付にこの利用証を提示ください 【千丁健康温泉センター】 ☎ 46-2611 午前10時～午後9時 千丁町新牟田1433 (休館日)毎週月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌日火曜日が休館です
---	---

令和7年8月14日（木）
泉支所

第5回災害対策本部会議

泉支所管内の現状報告（13時45分現在）

○被害状況その他について

- ・ 県道52号線（県道小川～泉線）の仮復旧工事が完了し、昨日18時半から通行可能となった。
- ・ 昨日開催された第4回災害対策本部会議の後から現在まで、住民等からの新たな被害状況等の報告はなし。