

第 6 回災害対策本部資料
公共交通機関の運行状況（8/15 午後 1 時 00 分現在）

地域政策課作成

※下線部分が前回報告からの変更点

※運行状況は変更なし

●路線バス

運行事業者	運行状況	備考
産交バス	循環バス（みなバス、まちバス、ゆめバス） 通常運行 その他路線 運休	・ 路線バス車両 30 台が浸水被害のため使用不能 ・ 県内の他営業所から車両 9 台を集め、13 日始発から循環バスのみ運行再開 ・ 浸水被害による八代営業所の電話不通は解消（8/14） ・ その他の路線は、浸水被害車両が運行可能となり次第、順次、再開予定 ※再開時期は未定

●乗合タクシー

運行事業者	運行状況	主な路線	備考
神園交通	通常運行 東町線は運休	※主な運行エリア（八代地域） （予約便）日奈久～坂本線、東町線、高田線	・ 県道小川八代線（中宮付近）は<u>道路啓開したものの、安全に運行できる状況には至っていない</u> ※東町線は通行可能となるまで当面運休
昭和タクシー	一部運休	※主な運行エリア（東陽・泉地域） （定期便）種山線、河俣～種山線 （予約便）落合～種山線、岩奥～落合線	・ 県道小川泉線の一部で道路崩落（8/13 仮復旧） ・ <u>運行再開に向け安全確認中</u> - 岩奥～落合線 運休 - 古園～落合線 運休 - 落合～種山線 和小路で折返し（和小路～種山）

●鉄道

運行事業者	運行状況	備考
肥薩おれんじ鉄道	八代～肥後田浦間 運休	・ 8/13 以降も当面の間運休 ・ 復旧までに 1 ヶ月以上を要する見込み ・ 八代～肥後高田間 土砂流入 ・ 肥後高田駅構内 土砂流入 ・ 肥後高田～日奈久温泉間 土砂流入・流出 ・ 肥後田浦～川内間は本数を減らして運行再開

●その他の公共交通機関は通常運行

令和 7 年 8 月 1 5 日 選挙管理委員会事務局

八代市の投票所 豪雨の影響について

8 月 31 日執行の八代市長選挙及び八代市議会議員一般選挙で使用する投票所について、使用可能か確認を行っている状況です。※網かけ部分が 1 4 日からの変更部分。

1. 確認の状況 8 月 1 5 日 1 3 時現在

投票所 8 0 か所	確認がとれた	影響あり	<u>2</u> か所
	<u>7 1</u> か所	影響なし	<u>6 9</u> か所
	現在確認中 <u>9</u> か所		

2. 影響がある投票所

投票区 投票所（住所）	有権者 数	状況	市長市議選の対応
1 9 北部コミュニティーセンター（田中北町 11 号 2 番地）	2,914 人	ポンプ故障、水が使えない、トイレが使えない。	変更の見込み。
3 6 川田町東公民館（川田町東 2145 番地）	456 人	公民館が被災。投票所までの道路約 1 0 0 m に、土砂と水流・深さ 1 0 c m 程度があり。	変更の見込み。

3. 影響が解消した投票所

投票区 投票所（住所）	有権者 数	状況	市長市議選の対応
3 5 宮地東コミュニティーセンター（東町 5497 番地 1）	93 人	建物被災無し。1 5 日午前、 <u>県道 1 5 5 号を宮地町から宮地東コミュニティーセンターまで公用車にて通行、現地確認を行った。</u>	<u>変更なし。</u>

以上、報告いたします。

第6回 災害対策本部報告事項

●受援状況について

	自治体名	活動内容	派遣人数（人）						延べ 人数
			8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16 予定	
県	熊本県	L O派遣	1	1	1	1	1		5
県内市	宇土市	災害ごみ処理				2			2
	水俣市	災害ごみ処理				1			1
		り災証明・被災証明申請受付				2	4		6
	菊池市	り災証明・被災証明申請受付				2	2		4
	合志市	り災証明・被災証明申請受付				2			2
	荒尾市	り災証明・被災証明申請受付				2	2		4
	小計		0	0	0	11	8		19
合計			1	1	1	12	9		24

※本資料には、国土交通省、陸上自衛隊、警察、消防等の関係機関は掲載していない。

財務対策部 報告分

1.り災・被災証明申請状況

申請件数（14 時 00 分現在） 別紙参照

2.り災・被災証明申請への窓口体制

	8/14 (木)	8/15 (金)	8/16・17 (土) (日)	8/23・24 (土) (日)
市民税課	・ 窓口 7 ・ 踊り場に窓口 2 追加 ・ 県市長会応援職員 ・ 合志市 2 名 ・ 水俣市 2 名	・ 窓口 7 ・ 踊り場窓口 2 ・ 県市長会応援 ・ 水俣市 4 名	<u>開設</u> ・ 窓口 5 ・ 県市長会応援 (予定)	<u>開設</u> (予定)
千丁支所	・ 1 会議室を使用して、10 席設置 ・ 県市長会応援職員 ・ 菊地市 2 名 ・ 荒尾市 2 名	・ 1 会議室を使用して 10 席設置 ・ 県市長会応援 ・ 菊地市 2 名 ・ 荒尾市 2 名	<u>開設</u>	—
鏡支所	・ 窓口 4	・ 窓口 4	<u>開設</u>	—
龍峯出張所	・ 申請窓口設置 応援職員 1 名	・ 申請窓口設置 応援職員 1 名	・ 申請窓口設置 応援職員 1 名	—

3. 被災調査

	8/14 (木)	8/15 (金)	8/16・17 (土) (日)	8/18～ (月)
資産税課	・ 県主催の住家被害 認定調査研修参加	・ 調査マニュアルの作成 ・ 電子り災証明申請一覧から要調査世帯を抽出 ・ 要調査世帯を地図に反映 ・ 各世帯へアポ取り	・ 5 班体制 部内応援 1 名	・ 5 班体制 部内応援 2 名 ・ 他部応援 県市長会応援により班体制増

令和7年8月豪雨による罹災証明・被災証明申請件数調査(災害対策本部会議用)

組織	調査項目			累計	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日
	調査時点				15:00時点	14:00時点	14:00時点	14:00時点
	報告時間(報告締切)				15:30	14:30	14:30	14:30
本庁	問合せ件数			722	107	203	220	192
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	281	18	59	103	101
			被災証明	522	37	115	177	193
		オンライン申請者数	り災証明	194	15	59	74	46
			被災証明	357	34	121	109	93
		小計			997	70	233	354
日奈久出張所	問合せ件数			2	0	0	0	2
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	2	0	0	1	1
			被災証明	3	0	0	2	1
			小計	7	0	0	3	4
坂本支所	問合せ件数			4	0	0	3	1
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	0	0	0	0	0
			被災証明	1	0	0	1	0
			小計	1	0	0	1	0
千丁支所	問合せ件数			420	120	130	110	60
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	150	28	57	42	23
			被災証明	213	24	60	81	48
			小計	363	52	117	123	71
鏡支所	問合せ件数			360	100	100	100	60
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	72	7	19	19	27
			被災証明	80	0	0	49	31
			小計	152	7	19	68	58
東陽支所	問合せ件数			7	2	2	2	1
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	0	0	0	0	0
			被災証明	1	0	0	0	1
			小計	1	0	0	0	1
泉支所	問合せ件数			2	1	1	0	0
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	3	0	1	1	1
			被災証明	3	0	0	1	2
			小計	6	0	1	2	3
龍峯出張所	問合せ件数			40			10	30
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	4			1	3
			被災証明	5			0	5
			小計	9	0	0	1	8
合計	問合せ件数			1,517	330	436	435	316
	り災・被災証明申請件数	窓口申請者数	り災証明	548	53	136	176	183
			被災証明	827	61	175	312	279
			小計	1,375	114	311	488	462
		オンライン申請者数	り災証明	195	16	59	74	46
			被災証明	356	33	121	109	93
			小計	551	49	180	183	139

り災・被災証明発行件数 ※市民税課入力欄	窓口申請	り災証明(郵送)	0	0	0	0	0
		被災証明(窓口)	827	61	175	312	279
		小計	827	61	175	312	279
	オンライン申請者	り災証明(郵送)	0	0	0	0	0
		被災証明(郵送)	187	0	152	35	
		小計	187	0	152	35	0
	合計		1,014	61	327	347	279

市民環境部 被害及び対応状況

1. 所管施設の被害状況 → 8/14（木）と変更なし

- ①環境課
 - ・ 上方墓苑→裏山の崩落れによる土砂の有入→復旧に着手済み
- ②環境施設課
 - ・ 八代市斎場 → 雨漏り数か所 → 運転に支障なし
 - ・ 八代市環境センター（エコエイト）→雨漏り数か所→運転に支障なし
（緑地広場）→大型遊具屋根破損（屋根の幌）→危険性なし
 - ・ 水島多目的運動公園 → 被害なし
 - ・ 平和町運動公園 → 井戸ポンプ故障
 - ・ 郡築公園 → 被害なし
 - ・ 八代ソイル → 被害なし
 - ・ 旧清掃センター跡地 → 西側用水路崩落（約40m）→土木課と協議中
 - ・ 旧衛生処理センター → 被害なし
- ③市民活動政策課
 - ・ 各コミュニティセンター（21か所）→雨漏り等多数あり→被害額積算中

2. 災害ごみの対応状況（8/15 12：00現在） (単位：件)

	種 別	8/12(火)	8/13(水)	8/14(木)	8/15(金)	累 計
水処理センター	土砂・がれき		13	15	173	201
	災害ごみ					
鏡支所	土砂・がれき			472	124	596
	災害ごみ					
エコエイト	災害ごみ	7	49	89	30	175
合計	土砂・がれき	0	13	576	327	972
	災害ごみ	7	49			

※災害ごみは、7種類（家具類、布団、木くず、畳、家電製品、金属類、廃プラ）

※受付時間：9：00～16：30（8/25の受入れなし）

3. 屋内消毒の対応状況（8/15 14：00現在）


(消毒液の受付状況) (単位：件)

	8/12(水)	8/13(水)	8/14(木)	8/15(金)	累 計
環境課（千丁含む）	142	130	112	87	471
鏡支所	16	8	25	23	72
ホームページ （ロゴフォーム）		87	97	49	233
合計	158	225	234	159	776

※配布方法：申請者の最寄りの各支所・コミセンにて配布予定

氷川八代線 被災箇所図

2025.8.14時点



被災①



被災②



被災③



被災④



被災⑤



被災⑥



被災⑦



A~木上
(18~21)

建設部 被害報告内訳(河川)【土木課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	土木課	本庁	河川	蔵屋敷谷川	土砂堆積	800	0	800		
2	土木課	本庁	河川	迫谷川第二	土砂堆積	3,300	7,500	0	査定対応	
3	土木課	本庁	河川	岡谷川	土砂堆積	7,500	7,500	0	査定対応	
4	土木課	本庁	河川	大谷川	土砂堆積	6,700	6,700	0	査定対応	
5	土木課	本庁	河川	権現川	土砂堆積	4,700	4,700	0	査定対応	
6	土木課	本庁	河川	壺焼谷川	土砂堆積	7,500	7,500	0	査定対応	
7	土木課	本庁	河川	茶碗焼川	土砂堆積	4,000	4,000	0	査定対応	
8	土木課	本庁	河川	関の谷川第四	土砂堆積	500	0	500		
9	土木課	本庁	河川	岡谷川第二	土砂堆積	4,500	4,500	0	査定対応	
10	土木課	本庁	河川	関の谷川第二	土砂堆積	1,100	1,100	0	査定対応	
11	土木課	本庁	河川	馬場ノ谷川	土砂堆積	800	800	0	査定対応	
12	土木課	本庁	河川	稲荷ノ谷川	土砂堆積	1,500	1,500	0	査定対応	
13	土木課	本庁	河川	関の谷川第三	土砂堆積	600	600	0	査定対応	
14	土木課	本庁	河川	河川測量設計費	土砂堆積	10,000	0	10,000		
本庁 管内内訳						14箇所	53,500	46,400	11,300	
1	産業建設課	坂本	河川	袈裟堂川	L=8.0m H=4.0m	4,000	4,000		査定対応予定	通行可
2	産業建設課	坂本	河川	今泉川	流木撤去N=4.0本	600		600		通行可
3	産業建設課	坂本	河川	山口川	河床洗堀 L=5.2m H=3.5m	600		600		通行可
坂本 管内内訳						3箇所	5,200	4,000	1,200	
1	産業建設課	千丁	河川							
2	産業建設課	千丁	河川							
3	産業建設課	千丁	河川							
千丁 管内内訳						0箇所	0	0	0	
1	産業建設課	鏡	河川	宝出地区排水路	雜物堆積 N=1式	200		200		通行可
2	産業建設課	鏡	河川	上鏡地区排水路	雜物堆積 N=1式	100		100		通行可
3	産業建設課	鏡	河川	上鏡地区排水路	土砂堆積 V=10m3	500		500		通行可
鏡 管内内訳						3箇所	800	0	800	
1	産業建設課	東陽	河川	黒淵谷川①	護岸崩壊	600	0	600		通行可
2	産業建設課	東陽	河川	黒淵谷川②	暗渠閉塞	600	0	600		通行可
3	産業建設課	東陽	河川	野田川	護岸崩壊	600	0	600		通行可
4	産業建設課	東陽	河川	西原川	護岸崩壊	600	0	600		通行可
5	産業建設課	東陽	河川	青見川	土砂堆積	600	0	600		通行可
6	産業建設課	東陽	河川	田野々川①	護岸崩壊	600	0	600		通行可
7	産業建設課	東陽	河川	田野々川②	護岸崩壊	600	0	600		通行可
8	産業建設課	東陽	河川	田野々川③	護岸崩壊	600	0	600		通行可
東陽 管内内訳						8箇所	4,800	0	4,800	
1	産業建設課	泉	河川	沢無田川	護岸崩壊 L=50m	5,000	5,000			通行可
2	産業建設課	泉	河川	中尾谷川	土砂閉塞 N:1箇所	600		600		
3	産業建設課	泉	河川							
泉 管内内訳						2箇所	5,600	5,000	600	
河川施設 計						30箇所	69,900	55,400	18,700	

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課がい名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	専決事業費 (千円)	備考	通行止
1	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=175m	600	0	600		通行可
2	土木課	本庁	道路	東片町地内道路	土砂堆積 L=110m 段差閉塞 L=130m	10,000	0	10,000		作業中のみ 通行止
3	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=80m 側溝土砂堆積 L=120m	1,300	0	1,300		通行可
4	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=150m	600	0	600		通行可
5	土木課	本庁	道路	岡町谷川興善寺線	土砂堆積 L=200m	5,000	5,000	0	査定対応	通行止
6	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=100m	600	0	600		通行可
7	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=100m	5,000	0	5,000		通行可
8	土木課	本庁	道路	敷川内町3号線	土砂堆積 L=110m	5,000	0	5,000		通行可
9	土木課	本庁	道路	興善寺町2号線	土砂堆積 L=330m	10,000	10,000	0	査定対応	通行止
10	土木課	本庁	道路	岡町谷川4号線	土砂堆積 L=300m	5,000	0	5,000		通行可
11	土木課	本庁	道路	岡町中7号線	土砂堆積 L=200m	5,000	5,000	0	査定対応	通行可
12	土木課	本庁	道路	川田町東3号線	土砂堆積 L=200m	5,000	0	5,000		通行可
13	土木課	本庁	道路	岡町谷川1号線	土砂堆積 L=410m	10,000	10,000	0	査定対応	通行止
14	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=70m	300	0	300		通行可
15	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	路肩崩壊 L=5m	300	0	300		通行可
16	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=20m 側溝土砂堆積 L=70m	1,000	0	1,000		通行可
17	土木課	本庁	道路	岡町中地内道路	路面陥 L=45m	3,000	0	3,000		通行可
18	土木課	本庁	道路	岡町中地内道路	路面陥 L=35m 土砂撤去 N=1箇所 流木撤去 N=1箇所	5,000	0	5,000		通行可
19	土木課	本庁	道路	岡町中地内道路	水陸土砂堆積 L=90m	1,000	0	1,000		通行可
20	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	法面崩壊 L=8m、H=10m	500	0	500		通行可
21	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=40m	300	0	300		通行可
22	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=100m	400	0	400		通行可
23	土木課	本庁	道路	興善寺町7号線	段差閉塞 L=35m 水陸堆積 L=35m	600	0	600		通行可
24	土木課	本庁	道路	興善寺町7号線	土砂堆積 L=40m 水陸堆積 L=40m	500	0	500		通行可
25	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=100m 側溝潰壊 L=200m	2,000	0	2,000		通行可
26	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	法面崩壊 L=不明、H=不明	1,000	0	1,000		通行可
27	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	側溝土砂堆積 L=80m	400	0	400		通行可
28	土木課	本庁	道路	川田町東地内道路	土砂堆積 L=30m 側溝土砂堆積 L=40m 暗渠閉塞H=1箇所	900	0	900		通行可
29	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=150m	600	0	600		通行可
30	土木課	本庁	道路	東片町興善寺町線	土砂堆積 L=140m	560	0	560		通行可
31	土木課	本庁	道路	日奈久下西町地内道路	水陸土砂堆積 L=10m	200	0	200		通行可
32	土木課	本庁	道路	汐見町地内道路	土砂堆積 L=170m	600	0	600		通行可
33	土木課	本庁	道路	奈良木町平山町線	土砂堆積 L=2000m	4,000	0	4,000		通行可
34	土木課	本庁	道路	豊原上町奈良木町2号線	土砂堆積 L=100m	400	0	400		通行可
35	土木課	本庁	道路	平山新町16号線	土砂堆積 L=100m	600	0	600		通行可
36	土木課	本庁	道路	平山新町地内道路	水陸土砂堆積 L=50m	600	0	600		通行可
37	土木課	本庁	道路	西町平山新町線	土砂堆積 L=300m	1,200	0	1,200		通行可
38	土木課	本庁	道路	豊原下町奈良木町3号線	土砂堆積 L=100m	600	0	600		通行可
39	土木課	本庁	道路	西宮町宮地町1号線	土砂堆積 L=100m	600	0	600		通行可
40	土木課	本庁	道路	宮地町10号線	土砂堆積 L=50m	200	0	200		通行可
41	土木課	本庁	道路	宮地町汐見町1号線	土砂堆積 L=200m	800	0	800		通行可
42	土木課	本庁	道路	汐見町地内道路	路肩崩壊 L=20m	300	0	300		通行可
43	土木課	本庁	道路	宮地町東片町線	土砂堆積 L=200m	800	0	800		通行可
44	土木課	本庁	道路	永徳町高島町線	側溝土砂堆積 L=50m	300	0	300		通行可
45	土木課	本庁	道路	十束町地内道路	水陸土砂堆積 L=90m	600	0	600		通行可
46	土木課	本庁	道路	新地町永徳町線	水陸土砂堆積 L=60m	400	0	400		通行可
47	土木課	本庁	道路	堀土江町井上町線	土砂堆積 L=200m	800	0	800		通行可
48	土木課	本庁	道路	竜西南北20号線	水陸土砂堆積 L=50m	300	0	300		通行可
49	土木課	本庁	道路	竹原町1号線	土砂堆積 L=100m	600	0	600		通行可
50	土木課	本庁	道路	大島町1号線	土砂堆積 L=90m 側溝土砂堆積 L=10m	600	0	600		通行可
51	土木課	本庁	道路	日奈久下西町5号線	土砂堆積 L=200m	800	0	800		通行可
52	土木課	本庁	道路	岡町谷川岡町小路線	土砂堆積 L=25m	600	0	600		通行可
53	土木課	本庁	道路	興善寺町岡町小路線	土砂堆積 L=200m	300	0	300		通行可
54	土木課	本庁	道路	高小原町吉開町線	土砂堆積 L=100m	200	0	200		通行可
55	土木課	本庁	道路	岡町小路3号線	土砂堆積 L=5m	200	0	200		通行可
56	土木課	本庁	道路	汐見町地内道路	路肩崩壊(渠用護岸) L=6m	3,000	0	3,000		通行止
57	土木課	本庁	道路	田中東町8号線外10路線	土砂堆積 L=2000m	600	0	600		通行可
58	土木課	本庁	道路	栗町2号線	土砂堆積 L=50m 路面陥 L=40m 路肩崩壊 L=10m	30,000	調査中	調査中	査定対応	通行止
59	土木課	本庁	道路	宮地東町線	法面崩壊 L=10m	600	0	600		通行可
60	土木課	本庁	道路	栗町3号線	法面崩壊 L=30m	600	0	600		通行可
61	土木課	本庁	道路	宮地東町線	路肩崩壊 L=5m	300	0	300		通行可
本庁 管内内訳					61箇所	133,160	30,000	73,160		

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課がい名	事業所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	車検事業費 (千円)	備考	通行止
1	産業建設課	坂本	道路	下深木・坂ノ平線	土砂流出 L=10.0m,V=10m3	400		400		通行可
2	産業建設課	坂本	道路	上深木・九折線	土砂流出 L=70.0m,V=20m3	400		400		通行可
3	産業建設課	坂本	道路	深木・走水線	既土 L=5.0m,H=2.0m,V=5.0m3	300		300		通行可
4	産業建設課	坂本	道路	深木・走水線	既土 L=10.0m,H=8.0m,V=40.0m3	600		600		通行可
5	産業建設課	坂本	道路	今泉・製塩堂線	土砂流出 L=10.0m,V=5m3	300		300		通行可
6	産業建設課	坂本	道路	今泉・製塩堂線	土砂流出 L=30.0m,V=50m3	600		600		通行可
7	産業建設課	坂本	道路	今泉・製塩堂線	土砂流出 L=30.0m,V=5m3	200		200		通行可
8	産業建設課	坂本	道路	今泉・製塩堂線	土砂流出、集水側閉塞 L=20.0m,V=60m3	600		600		通行可
9	産業建設課	坂本	道路	今泉・製塩堂線	土砂流出、集水側閉塞 L=30.0m,V=30m3	400		400		通行可
10	産業建設課	坂本	道路	今泉・製塩堂線	土砂流出 L=50.0m,V=30m3	400		400		通行可
11	産業建設課	坂本	道路	今泉・製塩堂線	路肩決壊 L=3.0m,H=1.5	500		500		通行可
12	産業建設課	坂本	道路	今泉・金剛線	路肩決壊 L=2.0,W=3.0,H=2.0m,V=12.0m3	400		400		通行可
13	産業建設課	坂本	道路	合志野・浪利線	既土 L=10.0m,H=2.0m,V=10.0m3	400		400		通行可
14	産業建設課	坂本	道路	馬淵・坂ノ平線	路面決壊 L=600m,W=3.0m	600		400		通行可
坂本 管内内訳 14箇所						6,100	0	5,800		
1	産業建設課	千丁	道路	上土線	土砂堆積 L=100m	300		300	役務費	通行可
2	産業建設課	千丁	道路	甘竹2号線	土砂・流木堆積 L=10m	200		200	役務費	通行可
3	産業建設課	千丁	道路	小牟田2号線	土砂堆積 L=40m	200		200	役務費	通行可
4	産業建設課	千丁	道路	小牟田2号線(その2)	土砂堆積 L=50m	200		200	役務費	通行可
5	産業建設課	千丁	道路	洲前反照線	土砂堆積 L=50m	100		100	役務費	通行可
6	産業建設課	千丁	道路	洲前反照線(その2)	土砂堆積 L=70m	300		300	役務費	通行可
7	産業建設課	千丁	道路	北瀬前2号線	土砂・流木堆積 L=50m	300		300	役務費	通行可
8	産業建設課	千丁	道路	北瀬前2号線(その2)	流木堆積 L=30m	200		200	役務費	通行可
9	産業建設課	千丁	道路	藤川線	土砂堆積 L=70m	200		200	役務費	通行可
10	産業建設課	千丁	道路	藤川線(その2)	土砂堆積 L=50m	150		150	役務費	通行可
11	産業建設課	千丁	道路	藤川線(その3)	土砂堆積 L=100m	200		200	役務費	通行可
12	産業建設課	千丁	道路	中ノ丸九田線	道路路面陥没 L=5m	80		80	役務費	通行可
13	産業建設課	千丁	道路	北瀬前線	土砂堆積 L=150m	400		400	役務費	通行可
14	産業建設課	千丁	道路	岡志久2号線	流木堆積 L=10m	300		300	役務費	通行可
15	産業建設課	千丁	道路	太新線	土砂堆積 L=100m	300		300	役務費	通行可
16	産業建設課	千丁	道路	丸田2号線	土砂堆積 L=30m	100		100	役務費	通行可
17	産業建設課	千丁	道路	中岡大慶線	流木堆積 L=10m	50		50	役務費	通行可
18	産業建設課	千丁	道路	美名原小代線	土砂堆積 L=100m	50		50	役務費	通行可
19	産業建設課	千丁	道路	小代線	流木堆積 L=10m	50		50	役務費	通行可
20	産業建設課	千丁	道路	火野線	土砂堆積 L=50m	120		120	役務費	通行可
21	産業建設課	千丁	道路	中ノ丸九田線	アスファルト舗装陥没 5㎡	300		300	修繕料	通行可
22	産業建設課	千丁	道路	小牟田2号線	道路路肩陥没 延長=50m 幅=2.0m	500		500	修繕料	通行可
23	産業建設課	千丁	道路	小牟田2号線(その2)	道路路肩陥没 延長=35m 幅=1.0m	400		400	修繕料	通行可
24	産業建設課	千丁	道路	小牟田2号線(その3)	道路路肩陥没 延長=10m 幅=1.0m	300		300	修繕料	通行可
25	産業建設課	千丁	道路	小代川原線	道路縦ぎ目陥没 延長=1m 幅=0.1m	500		500	修繕料	通行可
26	産業建設課	千丁	道路	丸田線	道路舗装陥没 延長=40m 幅=30.0m	500		500	修繕料	通行可
27	産業建設課	千丁	道路	西牟田上中線	道路路肩陥没 延長=70m 幅=2.5m	500		500	修繕料	通行可
28	産業建設課	千丁	道路	北村新牟田線	舗装陥没 延長=5m 幅=1.0m	200		200	修繕料	通行可
千丁 管内内訳 28箇所						7,000	0	7,000		
1	産業建設課	線	道路	不知火神線側道	路肩陥没 延長15m 幅1.2m	300		300		通行可
2	産業建設課	線	道路	上越芝刈野崎線	舗装ひび割れ、段差 延長40m 幅2.5m	500		500		通行可
3	産業建設課	線	道路	有佐見洲大江利線	舗装ひび割れ、段差 延長15m 幅8.0m	500		500		通行可
4	産業建設課	線	道路	藤岡工業団地1号線	舗装ひび割れ、段差 延長15m 幅3.0m	500		500		通行可
5	産業建設課	線	道路	藤岡工業団地1号線	舗装ひび割れ、段差(その2) 延長10m 幅1.0m	500		500		通行可
6	産業建設課	線	道路	藤岡工業団地1号線	舗装ひび割れ、段差(その3) 延長15m 幅1.0m	500		500		通行可
7	産業建設課	線	道路	藤岡工業団地2号線	舗装ひび割れ、段差 延長15m 幅3.0m	500		500		通行可
8	産業建設課	線	道路	藤岡工業団地2号線	舗装ひび割れ、段差(その2) 延長15m 幅1.0m	500		500		通行可
9	産業建設課	線	道路	西下藤原線	舗装ひび割れ、段差 延長10m 幅3.0m	500		500		通行可
10	産業建設課	線	道路	下村7号線	舗装ひび割れ、段差 延長5m 幅1.1m	200		200		通行可
11	産業建設課	線	道路	下村9号線	舗装段差 延長30m 幅2.0m	500		500		通行可
12	産業建設課	線	道路	有佐見線水路管理線	舗装ひび割れ、段差 延長20m 幅2.5m	500		500		通行可
線 管内内訳 12箇所						500	0	500		

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課かい名	事業所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	産業建設課	東陽	道路	黒洲城平線	踏倒瓦礫	30,000	30,000		査定対応	通行止 迂回路あり
2	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線①	踏倒瓦礫、舗装損傷	8,000	10,000		査定対応	通行止 迂回路あり
3	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線②	側溝内土砂堆積、瓦土	600		600		通行可
4	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線③	土砂流出	200		200		通行可
5	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線④	踏倒瓦礫	500		500		通行可
6	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線⑤	踏倒瓦礫	100		100		通行可
7	産業建設課	東陽	道路	西原琵琶古閑線⑥	踏倒瓦礫	600		600		通行可
8	産業建設課	東陽	道路	五反田西山線①	法面崩壊、瓦土				県林務課協議中	通行止 迂回路あり
9	産業建設課	東陽	道路	五反田西山線②	踏倒瓦礫	500		500		通行可
10	産業建設課	東陽	道路	梅石池/原線①	土砂流出・踏倒瓦礫	600		600		通行止 迂回路あり
11	産業建設課	東陽	道路	梅石池/原線②	土砂流出	100		100		通行可
12	産業建設課	東陽	道路	梅石池/原線③	土砂流出	300		300		通行可
13	産業建設課	東陽	道路	梅石池/原線④	土砂流出	100		100		通行可
14	産業建設課	東陽	道路	梅石池/原線⑤	倒木・土砂流出	100		100		通行可
15	産業建設課	東陽	道路	黒洲線①	踏倒瓦礫	600		600		通行止 迂回路あり
16	産業建設課	東陽	道路	黒洲線②	法面崩壊	25,000	25,000		査定対応	通行止 迂回路あり
17	産業建設課	東陽	道路	黒洲線③	瓦土	500		500		通行止 迂回路あり
18	産業建設課	東陽	道路	黒洲線④	瓦土	300		300		通行止 迂回路あり
19	産業建設課	東陽	道路	黒洲線⑤	瓦土	100		100		通行可
20	産業建設課	東陽	道路	赤山新開線	瓦土	600		600		通行止 迂回路あり
21	産業建設課	東陽	道路	赤山油谷線①	瓦土・暗渠閉塞	600		600		通行可
22	産業建設課	東陽	道路	赤山油谷線②	瓦土	300		300		通行可
23	産業建設課	東陽	道路	畑中黒洲線①	瓦土	300		300		通行可
24	産業建設課	東陽	道路	畑中黒洲線②	瓦土	300		300		通行可
25	産業建設課	東陽	道路	畑中黒洲線③	瓦土	300		300		通行可
26	産業建設課	東陽	道路	畑中黒洲線④	道路陥没	600		600		通行可
27	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線①	踏倒瓦礫	300		300		通行可
28	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線②	瓦土	600		600		通行可
29	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線③	瓦土	600		600		通行可
30	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線④	踏倒瓦礫	600		600		通行可
31	産業建設課	東陽	道路	杉の本赤山線⑤	舗装	500		500		通行可
32	産業建設課	東陽	道路	新開碓石線①	瓦土	200		200		通行可
33	産業建設課	東陽	道路	新開碓石線②	瓦土	100		100		通行可
34	産業建設課	東陽	道路	新開碓石線③	瓦土	200		200		通行可
35	産業建設課	東陽	道路	新開碓石線④	暗渠閉塞・土砂流出	500		500		通行可
36	産業建設課	東陽	道路	新開碓石線⑤	瓦土	300		300		通行可
37	産業建設課	東陽	道路	新開碓石線⑥	暗渠閉塞	500		500		通行可
38	産業建設課	東陽	道路	新開碓石線⑦	土砂流出	500		500		通行可
39	産業建設課	東陽	道路	碓美生線①	土砂流出	100		100		通行可
40	産業建設課	東陽	道路	碓美生線②	土砂流出	200		200		通行可
41	産業建設課	東陽	道路	榎屋線①	側溝閉塞	300		300		通行可
42	産業建設課	東陽	道路	榎屋線②	土砂流出	300		300		通行可
43	産業建設課	東陽	道路	榎屋線③	土砂流出	300		300		通行可
44	産業建設課	東陽	道路	榎屋線④	暗渠閉塞・土砂流出	600		600		通行可
45	産業建設課	東陽	道路	美生小原線	土砂流出	400		400		通行可
46	産業建設課	東陽	道路	中川崎線	瓦土	300		300		通行可
47	産業建設課	東陽	道路	平山線①	踏倒瓦礫	300		300		通行可
48	産業建設課	東陽	道路	平山線②	踏倒瓦礫	500		500		通行可
49	産業建設課	東陽	道路	平山線③	踏倒瓦礫	500		500		通行可
50	産業建設課	東陽	道路	平山線④	踏倒瓦礫	600		600		通行可
51	産業建設課	東陽	道路	新野平山線	土砂流出	300		300		通行可
52	産業建設課	東陽	道路	黒洲沢の本線①	土砂等流出	100		100		通行可
53	産業建設課	東陽	道路	黒洲沢の本線②	倒木	100		100		通行可
54	産業建設課	東陽	道路	黒洲沢の本線③	踏倒瓦礫	100		100		通行可
55	産業建設課	東陽	道路	黒洲沢の本線④	瓦土	200		200		通行可
56	産業建設課	東陽	道路	黒洲沢の本線⑤	踏倒瓦礫	100		100		通行可
57	産業建設課	東陽	道路	黒洲沢の本線⑥	瓦土	200		200		通行可
58	産業建設課	東陽	道路	黒洲沢の本線⑦	瓦土	300		300		通行可
59	産業建設課	東陽	道路	黒洲村中線①	瓦土	600		600		通行可
60	産業建設課	東陽	道路	黒洲村中線②	踏倒瓦礫	300		300		通行可
61	産業建設課	東陽	道路	碓原榎屋線①	道路陥没	10,000	10,000		査定対応	通行可
62	産業建設課	東陽	道路	碓原榎屋線②	倒木	300		300		通行可
63	産業建設課	東陽	道路	碓原榎屋線③	瓦土	300		300		通行可
64	産業建設課	東陽	道路	釜野田1号線	瓦土	300		300		通行可
65	産業建設課	東陽	道路	黒洲村中1号線①	土砂流出	300		300		通行可
66	産業建設課	東陽	道路	黒洲村中1号線②	道路陥没	600		600		通行可
67	産業建設課	東陽	道路	早瀬村中線①	踏倒瓦礫	500		500		通行可

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課名	事業所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補給事業費 (千円)	岸防事業費 (千円)	備考	通行止
68	産業建設課	京陽	道路	早稲村中線②	土砂流出	200		200		通行可
69	産業建設課	京陽	道路	久木野福手原線	土砂流出	300		300		通行可
京陽 管内内訳						69箇所	85,600	75,000	22,700	

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課名	事業所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補給事業費 (千円)	早急修費 (千円)	備考	通行止
1	産業建設課	泉	道路	山川内線	土砂流出 L=100m	600		600		通行可
2	産業建設課	泉	道路	矢山線	土砂流出 L=20m	200		200		通行可
3	産業建設課	泉	道路	矢山線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
4	産業建設課	泉	道路	矢山線	道路陥没 L=20m	30,000	30,000			通行止 迂回路あり
5	産業建設課	泉	道路	矢山線	路盤流出 L=10m	600		600		通行可
6	産業建設課	泉	道路	矢山線	舗装凹凸 L=60m	600		600		通行可
7	産業建設課	泉	道路	矢山線	倒木撤去 N=1本	100		100		通行可
8	産業建設課	泉	道路	矢山線	土砂流出 L=50m	600		600		通行可
9	産業建設課	泉	道路	広平線	土砂流出 L=10m	600		600		通行可
10	産業建設課	泉	道路	広平線	普通復旧 L=30m	600		600		通行可
11	産業建設課	泉	道路	広平線	土砂撤去 L=30m	600		600		通行可
12	産業建設課	泉	道路	広平線	土砂流出 L=100m	600		600		通行可
13	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	土砂流出 L=10m	200		200		通行可
14	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	路肩土砂流出 L=5m	500		500		通行可
15	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	土砂流出 L=5m	200		200		通行可
16	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	倒木 N=1本	100		100		通行可
17	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	排水管閉塞 L=8m	200		200		通行可
18	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	排水管閉塞 L=10m	600		600		通行可
19	産業建設課	泉	道路	広平・矢山線	路肩陥没、暗渠破損 L=100m	30,000	30,000			通行止 迂回路あり
20	産業建設課	泉	道路	沢無田線	土砂流出 L=200m	600		600		通行可
21	産業建設課	泉	道路	西・古屋敷線	土砂流出・倒木埋没 L=40m	20,000	20,000			通行止 迂回路あり
22	産業建設課	泉	道路	古屋敷線	土砂流出・倒木埋没 L=20m	10,000	10,000			通行止 迂回路あり
23	産業建設課	泉	道路	大山線	舗装陥没 L=100m	10,000	10,000			通行可
24	産業建設課	泉	道路	泉・小川線	土砂流出・倒木・道路陥没 L=250m	50,000	50,000			通行止 迂回路あり
25	産業建設課	泉	道路	白岩戸線	土砂流出 L=10m	500		500		通行止 迂回路あり
26	産業建設課	泉	道路	白岩戸線	倒木撤去 N=3本	100		100		通行可
27	産業建設課	泉	道路	野添・日当線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
28	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	路肩陥没 L=10m	600		600		通行可
29	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	暗渠閉塞 L=5m	100		100		通行可
30	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	土砂流出 L=30m	300		300		通行可
31	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	舗装陥没 L=30m	600		600		通行可
32	産業建設課	泉	道路	日当・矢山線	土砂流出 L=30m	600		600		通行止 迂回路あり
33	産業建設課	泉	道路	深山谷線	土砂流出 L=100m	600		600		通行止 迂回路あり
34	産業建設課	泉	道路	深山谷線	舗装陥没 L=30m	600		600		通行止 迂回路あり
35	産業建設課	泉	道路	糸原線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
36	産業建設課	泉	道路	糸原線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
37	産業建設課	泉	道路	糸原線	暗渠閉塞 L=5m	100		100		通行可
38	産業建設課	泉	道路	糸原線	暗渠閉塞 L=5m	100		100		通行可
39	産業建設課	泉	道路	糸原線	舗装陥没 L=5m	200		200		通行可
40	産業建設課	泉	道路	横手・飯沼段線	路肩陥没 L=20m	600		600		通行止 迂回路あり

被害報告内訳(道路)【土木課・産業建設課】

番号	課内名	事務所名	区分	市道・河川名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止 迂回路あり
41	産業建設課	泉	道路	摂平・歌盛院線	土砂流出 傾斜崩壊 L=10m	600		600		通行止 迂回路あり
42	産業建設課	泉	道路	本場・根手線	土砂流出 L=20m	400		400		通行可
43	産業建設課	泉	道路	本場・根手線	倒木掘去 N=1本	100		100		通行可
44	産業建設課	泉	道路	本場・根手線	土砂流出 L=20m	300		300		通行可
45	産業建設課	泉	道路	打越・深山線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
46	産業建設課	泉	道路	和小路線	土砂流出 L=30m	600		600		通行可
47	産業建設課	泉	道路	井原線	法面崩壊 L=15m	600		600		通行止 迂回路あり
48	産業建設課	泉	道路	井原線	法面崩壊 L=20m	600		600		通行止 迂回路あり
49	産業建設課	泉	道路	宮の崎線	土砂掘去 L=30m	600		600		通行可
50	産業建設課	泉	道路	宮の崎線	横壁損傷 L=30m	20,000	20,000			通行可
51	産業建設課	泉	道路	宮の崎線	土砂流出 L=30m	200		200		通行可
52	産業建設課	泉	道路	宮の崎線	土砂流出 L=100m	600		200		通行可
53	産業建設課	泉	道路	尾の上・竹の迫	土砂流出 L=30m	600		600		通行可
54	産業建設課	泉	道路	白木平線	土砂流出 L=50m	600		600		通行可
55	産業建設課	泉	道路	中尾線	土砂流出 L=10m	300		300		通行可
56	産業建設課	泉	道路	中尾線	橋桁潰閉塞L=5m 側溝閉塞L=20m	400		400		通行可
57	産業建設課	泉	道路	西の岩線	土砂流出 L=5m	200		200		通行可
58	産業建設課	泉	道路	西の岩線	土砂流出 L=10m	300		300		通行可
59	産業建設課	泉	道路	牧線	土砂流出 L=10m	300		300		通行可
60	産業建設課	泉	道路	牧線	路肩崩壊 L=5m	500		500		通行可
61	産業建設課	泉	道路	牧線	土砂流出 L=10m	300		300		通行可
62	産業建設課	泉	道路	牧線	側溝閉塞 L=50m	300		300		通行可
63	産業建設課	泉	道路	牧線	側溝閉塞 L=50m	300		300		通行可
64	産業建設課	泉	道路	牧線	橋桁潰閉塞L=5m	500		500		通行可
65	産業建設課	泉	道路	櫻島・平線	土砂流出 L=10m	600		600		通行可
66	産業建設課	泉	道路	八八重・四方田線	路肩崩壊 L=2m	500		500		通行可
67	産業建設課	泉	道路	朴の木線	倒木 N=1本	300		300		通行可
68	産業建設課	泉	道路	朴の木線	落石ネット石体壊 L=5m	300		300		通行可
69	産業建設課	泉	道路	朴の木線	土砂流出 L=10m	600		600		通行可
70	産業建設課	泉	道路	朴の木線	土砂流出 L=10m	600		600		通行可
71	産業建設課	泉	道路	朴の木線	土砂流出 L=10m	600		600		通行可
72	産業建設課	泉	道路	二重～井出線	石積崩壊 L=5m	600		600		通行可
73	産業建設課	泉	道路	打越・永原線	土砂流出 L=10m	600		600		通行可
74	産業建設課	泉	道路	打越・永原線	土砂流出 L=5m	100		100		通行可
75	産業建設課	泉	道路	打越・永原線	橋桁潰閉塞L=5m	100		100		通行可
泉 管内内訳					76箇所	197,100	170,000	24,700		
道路施設 計					250箇所	439,480	275,000	135,980		

建設部 被害報告内訳(下水道)【下水道建設課】

番号	課かい名	事務所名	区分	下水道施設名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	下水道建設課	本庁	下水道	【八代処理区】(郡築三番町)	特殊マンホール調整リング破損 N=1 舗装破損 A=50m2	600	0	600	起債:充当率100% 一般単独災害復旧事業 小災害復旧事業(激甚)	通行止
2	下水道建設課	本庁	下水道	【八代処理区】(郡築三番町)	特殊マンホール調整リング破損 N=1 舗装破損 A=80m2	600	0	600	シルバーハウス 花桜前 起債:充当率100% 一般単独災害復旧事業 小災害復旧事業(激甚)	通行止
3	下水道建設課	本庁	都市下水路	【宮地処理区】(宮地町)	都市下水路管理用道路土砂堆積 L=230m	500	0	500	宮地さくら保育園 起債:充当率100% 一般単独災害復旧事業 小災害復旧事業(激甚)	—
本庁 管内内訳						3箇所	1,700	0	1,700	
	下水道建設課	鏡	下水道							
鏡 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	下水道建設課	千丁	下水道							
千丁 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	下水道建設課	東陽	農業集落排水							
東陽 管内内訳						0箇所	0	0	0	
1	下水道建設課	泉	農業集落排水	【下岳】(泉町下岳 草谷公園付近)	下水道管破断流出 L=10m	700	0	700	県道小川泉線崩落による。 起債: 災害関連公営企業債:100%	仮復旧済
2	下水道建設課	泉	農業集落排水	【下岳】(泉町下岳 草谷公園付近)	マンホールポンプ故障 N=1	1,500	0	1,500	起債: 災害関連公営企業債:100%	—
3	下水道建設課	泉	農業集落排水	【下岳】(泉町下岳 草谷公園付近)	マンホールポンプ故障に伴うバキューム 車対応	5,000	0	5,000		—
4	下水道建設課	泉	農業集落排水	【下岳】(泉町下岳 矢山地区)	下水道管破断流出 L=10m	800	0	800	市道矢山線崩落による。 起債: 一般単独災害復旧事業:65% 小災害復旧事業(激甚):80%	通行止
泉 管内内訳						4箇所	8,000	0	8,000	
下水道施設 計						7箇所	9,700	0	9,700	

建設部 被害報告内訳(都市下水路)【土木課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	橋梁名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
1	土木課	本庁	都市下水路	古龍町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	3,500	0	3,500		
2	土木課	本庁	都市下水路	十条町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	800	0	800		
3	土木課	本庁	都市下水路	松崎町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	600	0	600		
4	土木課	本庁	都市下水路	奈良木町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	2,000	0	2,000		
5	土木課	本庁	都市下水路	古龍町排水路土砂撤去修繕(その2)	土砂堆積	600	0	600		
6	土木課	本庁	都市下水路	古閑下町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	3,000	0	3,000		
7	土木課	本庁	都市下水路	高辻町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	1,500	0	1,500		
8	土木課	本庁	都市下水路	田中町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	500	0	500		
9	土木課	本庁	都市下水路	横手町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	2,000	0	2,000		
10	土木課	本庁	都市下水路	田中西町排水路土砂撤去修繕	土砂堆積	600	0	600		
本庁 管内内訳						10箇所	15,100	0	15,100	
	建設政策課	坂本	都市下水路							
	建設政策課	坂本	都市下水路							
坂本 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	千丁	都市下水路							
	建設政策課	千丁	都市下水路							
千丁 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	鏡	都市下水路							
	建設政策課	鏡	都市下水路							
鏡 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	東陽	都市下水路							
	建設政策課	東陽	都市下水路							
東陽 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	泉	都市下水路							
	建設政策課	泉	都市下水路							
泉 管内内訳						0箇所	0	0	0	
橋梁施設 計						10箇所	15,100	0	15,100	

給水対策部


【上水道】

市内の水道施設については、八代水源にて引き続き監視制御が出来ており、問題等は発生していない。

※（龍峯校区）：昨日、16時ごろ岡町谷川で土砂撤去等の災害対応をされていた土木業者から作業中に水道管を破損させたと連絡があった。現場を確認すると、水路に添架していた配水管の空気弁が破損していた。応急対応として木栓による止水を行い、本日、改めて補修用継ぎ手による止水作業を行い、完了した。

今後、復旧作業の進捗に伴い、同様の事案やこれまで確認が困難であった漏水が発見されることも想定されるため、早急に対応できる体制を整えていく。

龍峯位置図



龍峯現況写真（左：昨日、右：本日）



【簡易水道】

取水が表流水である、簡易水道施設を重点的に巡回を行っている。

【大雨特別警報 第6回災害対策本部会議】

令和7年8月15日(金) 15:00現在

- 1 八代市東町の道路(県道155線)復旧工事に伴う車両進入調査について(再調査)
 - (1)妙見町からの消防車両(指揮車・救急車・ポンプ車)の進入は全て可
 - (2)川床地区付近の「被災②(法面・ロックネット崩壊)」からの大型消防車両(タンク車・化学車・救助工作車等)は進入不可
 - (3)上記の火災・救急・救助事案発生時の車両出場体制確立済み。
- 2 八代市東町住民への対応(東町電力復旧に伴うもの)
 - (1)東町全世帯への火災予防・熱中症予防の注意喚起及び関連リーフレット配布
※不在時は郵便ポスト等へ投函
- 3 八代市消防団へ冠水した公設水利の状況確認を依頼
 - (1)現在調査中

教育対策部 現状報告

8月15日（金）14時現在

公立学校施設の復旧対応

■小学校

龍峯小学校

- ・ 流入土砂等撤去（校舎床下及び敷地内） 【8/18～開始予定】
- ・ 土砂・ごみ処分（校舎床下及び敷地内） 【～8/24終了予定】
- ・ 冷暖房設備復旧工事 【未定】調査中、空き教室で対応

千丁小学校

- ・ 清掃消毒（校舎1階全て） 【8/13～開始】
- ・ 床改修（校舎1階廊下・4教室・校長室、保健室等） 【8/16～開始】
- ・ 土砂・ごみ処分（敷地内） 【～8/24終了予定】
- ・ 冷暖房・電気設備復旧工事 【未定】調査中
- ・ 児童用タブレット40台水没 【対応検討中】1年生用

泉小中学校

- ・ 敷地内土砂撤去（通路、運動場、寄宿舍） 【8/15現地確認中】

その他複数校（一中、三中、東陽中ほか）

- ・ 棚改修・雨漏り修繕、エアコン・浄化槽の不具合対応 【金額精査中】

■幼稚園

千丁幼稚園

- ・ 清掃消毒（園舎1階） 【8/14～開始】
- ・ 土砂・ごみ処分 【～8/24終了予定】

松高幼稚園

- ・ 清掃消毒（園舎1階） 【8/14～開始】
- ・ 土砂・ごみ処分 【～8/24終了予定】

社会教育施設の復旧対応

■市公民館（パトリア千丁）

- ・雨漏り複数箇所
- ・ホワイエ内トイレ床上浸水
- ・ 〃 天井部分的に落下（雨漏りによる）

【8/11～臨時休館中】

【調査中】

【8/14復旧完了】

【見積依頼中】 予算化

■市立図書館（せんちょう分館）

- ・床上浸水
- ・カーペット、畳、エアコン、書棚改修
- ・全書籍を本館へ移動（約6万5千冊）

【8/12～臨時休館中】

→ホームページ掲載済

【見積依頼中】 予算化

【見積依頼中】 職員対応検討中

その他

■千丁給食センター

- ・給水ポンプ不働
- ・エアコン8台不働、プレハブ冷蔵庫不働

【8/12臨時的に市上水道直結】

【8/14緊急施工により対応】

■被災世帯への就学支援（準備中）

- ・学用品等の給付

家屋等の被災により学用品の喪失や棄損した児童生徒に対し、教科書や文房具、通学用品等の現物給付を行う

- ・学校給食費の援助

休業等により収入が著しく減少した世帯に対して、学校給食費を援助する

市立図書館 せんちょう分館 被災状況



農林水産対策部 第6回 災害対策本部会議資料

令和7年8月15日（金）

◆避難所への対応

1. 応急食料の配布について

令和7年8月15日（金）から、3食の配布を開始

（1）配布数（累計）

期日		代陽コミセン	千丁コミセン	計
8月14日(木)	昼	17	38	55
	夜	22	43	65
8月15日(金)	朝	17	37	54
	昼	17	37	54
	夜	17	37	54

被害状況概要説明

市内平野部の農地（約 6, 800 ha）の内、9割以上（ハウス含）が50 cm以上冠水している状況。被害面積は現時点で圃場を確認できたものだけを計上している。

なお、被害額については、今後の作物の生育状況を見なければ判断できない部分もあるため、後日精査予定。

・水稲

冠水：4, 138 ha（作付面積4, 598 haの9割以上）

全倒伏：646 a 半倒伏：356 a 土砂流入：1 a

平和地区での全倒伏が多く見受けられた。全倒伏している水稲は出穂後の早期米であり、出穂前と比べ重たいため、風や水圧の影響を大きく受けたものと見られる。

また龍峯地区では、山からの土砂の流入により、水が引いた後も圃場内への土砂堆積や作物への土砂付着が見られた。

・施設野菜

トマト 苗の冠水（定植後）：796 a 苗の冠水（定植前）：1, 559 a

イチゴ 苗の冠水：320 a アスパラ 冠水：380 a

トマト苗の定植が8月下旬から開始される直前であり、準備していた苗の浸水や流出による被害が発生している。ハウス内の畝の崩れや、マルチの剥がれも多数確認。

・露地野菜

キャベツ・ブロッコリー 苗の冠水流失：700 a

ナス 泥水による冠水：20 a キュウリ 冠水：40 a

スナップエンドウ 冠水：5 a ネギ 冠水：40 a

キャベツについては松高地区にて被害確認。

・その他

花卉類 冠水：209 a 晩白柚 冠水：20 a

キクラゲ 苗床の冠水 0.6 a

生姜 土砂流入及び冠水：269 a

冠水：2, 300 a 土砂流入：900 a ※東陽支所からの報告

茶 土砂流入：20 a

【農業関係施設被害】

・トラクターの浸水 ~~1件（高島町）~~ 3件（高島町：2件、鏡町：1件） ※集出荷団体への聞き取り


・JA等、各農業団体の施設については詳細を確認中

令和7年8月11日（～13日）の大雨による被害

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
1	鏡町下村	鯉川排水路	排水路	1	20	9,000	Con矢板の転倒	
2	中北町	中北町排水路	排水路	1	50	10,000	側壁の転倒	
3	敷川内町	敷川内町排水路	排水路	5	調査中	15,000	土砂流入による 水路の閉塞	
4	岡町小路	岡町小路排水路	排水路	1	30	6,000	水路の法面崩壊 張ブロック崩壊	
5	泉町下岳	下岳農免道路	農道	1	調査中	9,000	土砂流出 及び路肩崩壊	
6	東片町	麓川排水路	排水路	10	調査中	30,000	土砂流入による 水路の閉塞	
	東片町	不知火幹線水路	用水路	6	調査中	30,000	土砂流入による 水路の閉塞	
7	坂本町今泉	農道今泉1、2号線	農道	1	調査中	2,000	土砂流出 及び路肩崩壊	
8	妙見町	妙見町地内里道	里道	1	40	20,000	里道崩壊 積ブロック崩壊	
9	岡町中	岡町中排水路	排水路	1	調査中	調査中	土砂流入による 水路の閉塞	
10	岡町中	岡町中 堰	排水路	1	調査中	調査中	土砂流入による堆積	
11	岡町小路	岡町小路農地	農地	2	調査中	調査中	畦畔倒壊	
12	興善寺町	興善寺町農地	農地	1	調査中	調査中	農地への土砂流入	
13	興善寺町	興善寺町農地	農地	1	調査中	調査中	宅地擁壁の倒壊 農地への土砂流入	
14	東陽町北	農道日当1.2.3号線	農道	3	225	6,300	法面及び路肩崩壊	
15	東陽町小浦	農道貝ノ原線	農道	1	30	400	法面及び路肩崩壊	
16	東陽町小浦	農道湯之谷線	農道	1	50	400	法面及び路肩崩壊	
17	東町年神	東町年神排水路	排水路	1	調査中	調査中	土砂流入による 水路の閉塞	
18	東町年神	東町年神地内道路	里道	1	調査中	調査中	法面崩壊	
19	敷川内町	日奈久幹線水路 及び準幹線水路	用水路	5	調査中	15,000	土砂流入による 水路の閉塞	
20	島田町		排水路	1	5	調査中	コルゲート管破損 部分通行止め中	
		合計				153,100	(調査中を除く)	

八代市 農林水産部 農地整備課 被害報告

熊本県南広域本部管内位置図




道路表	
路線番号	路線名称
1	八代市街地
2	八代市街地
3	八代市街地
4	八代市街地
5	八代市街地
6	八代市街地
7	八代市街地
8	八代市街地
9	八代市街地
10	八代市街地
11	八代市街地
12	八代市街地
13	八代市街地
14	八代市街地
15	八代市街地
16	八代市街地
17	八代市街地
18	八代市街地
19	八代市街地
20	八代市街地

河川表	
河川番号	河川名称
1	八代川
2	八代川
3	八代川
4	八代川
5	八代川
6	八代川
7	八代川
8	八代川
9	八代川
10	八代川
11	八代川
12	八代川
13	八代川
14	八代川
15	八代川
16	八代川
17	八代川
18	八代川
19	八代川
20	八代川

凡例	
農地	緑色
農道	茶色
用排水路	青色
新規	赤色

15. 農道貝ノ原線



16. 農道湯之谷線



17. 東町年ノ神排水路



18. 東町年ノ神里道



19. 日奈久(準幹)線水路



20. 島田町排水路



8. 妙見町里道崩壊



妙見町里道上法面



9. 岡町中排水路



10. 岡町中堰



11. 岡町小路農地擁壁



12. 興善寺町農地土砂流入



13. 興善寺町農地土砂流入



14. 農道日当1.2.3号線



1. 鯨鯨川排水路



2. 中北町排水路
(旧清掃センター跡地)



3. 敷川内町排水路



4. 岡町小路排水路



5. 下岳農免道路



6. 不知火幹線水路
・麓川排水路



7. 農道今泉1・2号線



1 奈良木（壺焼谷川



2 平山（高田駅～ファミマの山側



3 敷川内（生コン



2025.8.11(月)豪雨被害状況

主に日奈久幹線水路に土砂、石等が堆積し、通水が出来ない状況

4 旧ビッグ3号線うら



5 敷川内（郵便局うら



受益地全域に湛水被害確認



○修繕費 令和7年度8月豪雨

地区	路線		修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【坂本町】	袈裟堂深水線	①	300	土砂	15	1,100
		②	400	土砂	10	
		③	400	土砂	20	
	深水線	①	300	土砂	15	1,000
		②	400	土砂	10	
		③	300	落石	10	
	杉ノ元線	①	300	落石	10	300
	八竜山線	①	400	崩土	15	1,600
		②	400	路肩崩壊	5	
		③	400	路面崩壊	50	
		④	400	崩土	20	
	狩倉線	①	300	落石	20	300
	鶴喰大門線	①	200	崩土	10	500
		②	300	崩土	15	
	瀬戸石線	①	200	倒木	1	200
	板持陣之内線	①	300	土砂流出	30	900
		②	400	崩土	29	
		③	200	路肩流出	3	
	小川内線	①	400	路肩・路面崩壊	20	600
		②	200	倒木	1	
計		20	6,500			6,500

地区	路線		修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【東陽町】	谷口線	①	600	土砂	500	600
	小木場線	②	500	土砂	500	500
	畑中線	③	500	土砂	100	500
計		3	1,600			1,600

○工事費 令和7年度8月豪雨

地区	路線		工事費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【泉町】	大堀線	①	4,000	路肩崩壊	40	23,000
		②	4,000	路肩崩壊	12	
		③	9,000	路肩崩壊	30	
		④	6,000	路肩崩壊	12	
	塩平線	①	2,000	路面崩壊	40	2,000
	植木谷線	①	8,000	法面崩壊	10	33,000
		②	5,000	路肩崩壊	23	
		③	20,000	土砂流出	70	
	白岩戸線	①	3,000	路肩崩壊	25	3,000
	平岩線	①	3,000	路肩崩壊	28	32,000
		②	25,000	法面崩壊	50	
		③	4,000	路肩崩壊	40	
計		12	93,000	93,000		

合計		35	101,100			101,100
----	--	----	---------	--	--	---------

坂本町管内図



泉 町 管 内 図



令和7年8月15日

経済文化交流対策部(第5報)

令和7年8月15日 14時現在

1. 避難者対応(物資関係)

- ・代陽コミセン、千丁コミセンの不足の物資等の確認・供給
- ・龍峯コミセン・日奈久コミセンに昨日から追加のタオル配布
- ・松高コミセン・宮地コミセンに土のう袋の配布

2. 救援物資の受入関係

- ・JAやつしろからお茶のペットボトル500ml を20ケース受入

3. ふるさと納税関係

- ・宮城県利府町から代理受付の申出(代理受付は3市町目)

4. その他

- ・九州経済産業局から八代商工会議所に商工業関係の被災状況のヒアリング
及び視察(熊本県・八代市も同席)
- ・エコエイトの電話問合せ対応のため、本日午後から土日も含め当面の間、3名の
派遣依頼があったため対応

健康福祉対策部 報告資料

1. 災害ボランティアセンターの受付開始（社会福祉協議会）

- ・14日(木)より、ボランティアを必要とされる方の受付、ボランティア募集を開始（活動開始に向けて準備中）
- ・活動拠点となるセンターを、鏡支所の東側駐車場に設置準備中
- ・社協ホームページ、Facebook、市ホームページ、@InfoCanal 等で周知

2. 被災により入浴が自宅で困難な方への千丁健康温泉センターの無料開放

- ・14日(木)16時から、温泉センターの受付にて職員1名配置し、無料利用証を発行
利用状況（無料利用証発行状況）

14日(木) 16時～21時	14世帯	29人
15日(金) 10時～14時	4世帯	10人

- ・市ホームページ、@InfoCanal で周知

3. 大雨による臨時休園している保育園等の再開情報

- ・千丁みどり保育園 19日(火)から
- ・八代双葉保育園 18日(月)から
- ・あけぼの保育園(千丁) 25日(月)から
- ・千丁子育て支援センター(千丁みどり保育園内) 当分の間、利用停止

健康福祉部 所管・関連施設 被害状況（追加で判明したもの）

所管課	所管 関連	施設名称	被害状況等	被災額(見込) (千円)
心身障害者福祉施設	関連	ワークショップ八代	店舗 床上浸水	
	関連	労災病院短期入所	床上浸水	
	関連	しらぬい 生活介護	厨房床下浸水	
衛生施設(医療施設)	関連	あらき整形外科医院	雨漏り	
	関連	ありの内科呼吸器科	床上浸水	
	関連	大手町腎・高血圧クリニック	落雷によりレントゲン基盤の破損等	
	関連	高田病院	床上浸水	
	関連	相良中村クリニック	床下浸水、玄関自動ドアの破損	
	関連	たかの呼吸器科内科クリニック	床上浸水(20cm)	
	関連	日置町クリニック	床上浸水、雨漏り、自動ドア故障など	
	関連	放射線科内科まきたクリニック	雨漏り	
	関連	右田クリニック	エアコンの故障	
	関連	持永消化器内科内視鏡内科医院	雨漏り	
	関連	八代更生病院	雨漏り、天井ボードの剥落	
	関連	わたなべ内科クリニック	床上浸水、電子カルテ・体重計などの水没	
	関連	片岡レディースクリニック	地下1階浸水	
	関連	八代レディースクリニック	床上浸水、電子カルテ、X線機械、エレベーター、薬剤(一部浸水)、フロアカーペット、内装(壁紙)ドア等	