

中央雨水幹線破損による県道八代港大手町線道路陥没についての状況報告（8 月 23 日現在）

## 0822緊急調査：解析結果速報

- 緊急調査範囲で 4 箇所の異常信号を検出いたしました。

| 異常箇所No.     | 方向  | 車線位置  | 発生深度(m) | 縦断規模(m) | 横断規模(m) | 陥没危険度 |
|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|-------|
| 速報1(0015_3) | 西行き | 第二通行帯 | 0.2     | 0.6     | 2.2     | A     |
| 速報2(0015_4) | 西行き | 第二通行帯 | 0.5     | 0.9     | 0.6     | C     |
| 速報3(0012_1) | 西行き | 第一通行帯 | 0.5     | 0.8     | 0.5     | C     |
| 速報4(0005_3) | 西行き | 第一通行帯 | 0.2     | 0.9     | 0.5     | A     |

