

【R8熊本地震】第29回災害対策本部会議資料（建設対策部）

中央雨水幹線破損による県道八代港大手町線道路陥没についての状況報告（8月24日現在）

0822緊急調査：解析結果速報

・緊急調査範囲で4箇所の異常信号を検出いたしました。

異常箇所No.	方向	車線位置	発生深度(m)	縦断規模(m)	横断規模(m)	陥没危険度
速報1(0015_3)	西行き	第二通行帯	0.2	0.6	2.2	A
速報2(0015_4)	西行き	第二通行帯	0.5	0.9	0.6	C
速報3(0012_1)	西行き	第一通行帯	0.5	0.8	0.5	C
速報4(0005_3)	西行き	第一通行帯	0.2	0.9	0.5	A

報告1 復旧工事に着手しました
24時間体制で1週間かかる見込み



報告2 雨水管内TVカメラ調査及び管内ドローン調査により、陥没箇所以外の管路の異状は確認されませんでした

昨日、路面下空洞調査の速報によると緊急調査範囲において4カ所の路面下の空洞可能性が報告されました



報告3 現在、空洞可能性を踏まえ、道路管理者（県）による掘削調査が実施されています
1、2、3については空洞なしを確認 4を確認中