

平成27年度 八代市通学路安全推進会議 通学路危険箇所対策予定一覧表

No.	学校名	危険箇所名 (路線名・箇所名・住所等)	通学路の状況	対策		
				内容	主体	状況
1	太田郷小学校	井上町 J R 第一井上踏切付近十字路	交通量の多い交差点だが、信号機がなく、交通事故が多い。横断歩道もなく、児童が事故に巻き込まれる恐れもある。	横断指導線を引く	八代市 土木課	対応中
				交差点の角の白線を消す	八代市 土木課	対応中
2	松高小学校	松高郵便局と J A 松高の交差点	四方からの車の通行が激しく、児童の通学時の横断歩道において、点滅信号は付いているもののとても危険な状態である。	現状では、交差点の形状変更や押しボタン式信号の設置は困難。引き続き、学校で交通安全指導を行う。	松高小学校	対応中
3		松高小学校から横手方面への道路に沿った歩道	三叉路から八代高校へ曲がる道路に沿って歩道はあるがとても狭く、歩行には危険性が感じられる。	現状では、当該歩道の拡幅は困難。引き続き、学校で交通安全指導を行う。	松高小学校	対応中
4		永碓町三楽町線 高島町と沖町境の変則交差点	変則交差点のため、児童が横断する際に事故発生の可能性があり危険である。	歩行者・自転車通行の安全確保のため、歩道整備に向け交通量調査等を行う予定。	八代市 土木課	次年度以降 対応予定
5	郡築小学校	郡築2・3番町境の県道大牟田大 轄八代港線と市道の交差点	通学時間帯に速度超過で通る車が多く、農免道路から進入してくる車との事故が多い。	交差点の中央に十字のマークを入れる	県南広域本部 土木部	対応中
				道路の「止まれ」表示を引き直す	八代警察署	対応中
				一時停止線に「止まれ」の標示を追加する	八代警察署	対応中
				不要な白線を消す	県南広域本部 土木部	対応中

平成27年度 八代市通学路安全推進会議 通学路危険箇所対策予定一覧表

No.	学校名	危険箇所名 (路線名・箇所名・住所等)	通学路の状況	対策		
				内容	主体	状況
6	郡築小学校	郡築1・2番町境の県道大牟田大鞘八代港線と市道の点滅信号のある交差点	点滅信号はあるが、通学時間帯に速度超過で通る車が多く、農免道路から市道に入ってくる車との事故が多い。児童が巻き込まれる恐れがある。	「止まれ」標示に、目立つようにラインを入れる	八代市 土木課	対応中
				交差点の中央に十字のマークを入れる	県南広域本部 土木部	対応中
7		郡築12番町の県道大牟田大鞘八代港線と市道の点滅信号のある交差点	カーブミラーはあるが、道沿いのビニールハウスが視界を遮るため安全確認がしづらい。	カーブミラーの角度を調整する	八代市 土木課	対応済み
8		農免道路と郡築1・2番町境の市道とがつながる部分(西側)	農免道路から出入りする車が多く、一時停止を十分にしない車も多い。	一時停止線から、ドットラインを入れる	八代市 土木課	対応中
				停止指導線を入れる	八代市 土木課	対応中
9		農免道路と郡築1・2番町境の市道とがつながる部分(東側)	一時停止を十分にしない車が多い。	道路に「止まれ」文字の標示を入れる	八代警察署	対応中
				交差点の中央に十字のマークを入れる	八代市 土木課	対応中
				県道八代不知火線の外側線を引き通す	県南広域本部 土木部	対応中
10		県道大牟田大鞘八代港線と郡築東西6号線の交差点付近の水路	四番町交差点の商店駐車場横にある細い水路は深さがあり、また大雨時は水があふれることがある。子どもたちが近づきやすい場所であり、落ちたら一人では上がれないと思われる。	歩道側に対策を行う	県南広域本部 土木部	対応中

平成27年度 八代市通学路安全推進会議 通学路危険箇所対策予定一覧表

No.	学校名	危険箇所名 (路線名・箇所名・住所等)	通学路の状況	対策		
				内容	主体	状況
11	郡築小学校	郡築横手線 郡築工区	幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
12	宮地小学校	小川八代線 朴の木工区	幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
13	二見小学校	二見田浦線 二見工区	沿線に住家があるにも関わらず、幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路付替拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
14		破木二見線 二見工区	沿線に小学校や住家があるにも関わらず、幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
15		破木二見線 二見2工区	幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中

平成27年度 八代市通学路安全推進会議 通学路危険箇所対策予定一覧表

No.	学校名	危険箇所名 (路線名・箇所名・住所等)	通学路の状況	対策		
				内容	主体	状況
16	二見中学校	球磨田浦線 二見赤松工区	幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学生徒などの自転車や歩行者等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事等を実施する	県南広域本部 土木部	次年度以降 対応予定
17	八竜小学校	芦北坂本線 百済木工区	沿線に住家があるにも関わらず、幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
18		中津道八代線 大門工区	沿線に住家があるにも関わらず、幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事等を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
19		小鶴原女木線 深木工区	幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
20		国道219号 坂本工区	大型車の通行が多いが、道路線形が悪く、歩道が無いため、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	歩道整備を実施する	県南広域本部 土木部	対応中

平成27年度 八代市通学路安全推進会議 通学路危険箇所対策予定一覧表

No.	学校名	危険箇所名 (路線名・箇所名・住所等)	通学路の状況	対策		
				内容	主体	状況
21	千丁小学校	新八代停車場線 西片工区	集落内道路を利用している通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路新設工事及び道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
22		八代鏡宇土線 新牟田工区	交通量も歩行者・自転車通行量も多いが、歩道がなく、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	自転車歩行者道等を整備する	県南広域本部 土木部	対応中
23		八代鏡線 古閑出工区	交通量も歩行者・自転車通行量も多いが、歩道がなく、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	自転車歩行者道等を整備する	県南広域本部 土木部	対応中
24		千丁停車場興禅寺線 吉王丸工区	現況は、新八代駅等へ向かう車両の経路となっていることから、近年、交通量が増加傾向にある。当路線は、千丁小学校の通学路であり、大部分の歩道は整備されているものの、JR第2吉王丸踏切区間が未整備であることから、通学時において児童は危険にさらされている。	歩道の整備等を実施する	県南広域本部 土木部	次年度以降 対応予定
25	有佐小学校	八代鏡宇土線 下村工区	交通量が多いが、歩道がなく、通学児童などの歩行者の安全な通行に支障をきたしている。	歩道等を整備する	県南広域本部 土木部	対応中

平成27年度 八代市通学路安全推進会議 通学路危険箇所対策予定一覧表

No.	学校名	危険箇所名 (路線名・箇所名・住所等)	通学路の状況	対策		
				内容	主体	状況
26	文政小学校	八代鏡線 両出工区	交通量も歩行者・自転車通行量も多いが、幅員狭小のため、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	自転車歩行者道等を整備する	県南広域本部 土木部	対応中
27	東陽小学校	小川八代線 南工区	幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
28	泉小学校	小川泉線 落合工区	沿線に小学校や住家があるにも関わらず、幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	バイパス工事及び道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中
29		小川泉線 柿迫工区	幅員狭小で車両の離合も困難であることから、通学児童などの歩行者や自転車等の安全な通行に支障をきたしている。	道路拡幅工事を実施する	県南広域本部 土木部	対応中